

# resideo




## R200 Carbon Dioxide Monitor

### Installation and Setup Guide

BG	ctrp.	3
CS	strana	12
HU	oldal	20
PL	strona	28
RO	pagina	36
UA	ct.	44





## 1. Въведение

Благодарим ви за закупуването на този монитор за въглероден диоксид. Въглеродният диоксид е известен също като CO<sub>2</sub>. Този продукт е предназначен за измерване на концентрацията на CO<sub>2</sub>, както и на температурата и влажността на въздуха. Да се използва в дома, офиса, училището, столовата и др. Мониторът за CO<sub>2</sub> се адаптира сам към околната среда (автоматично калибиране). Не е необходимо да се правят настройки. Този CO<sub>2</sub> монитор предупреждава потребителите чрез гласови съобщения и звукови аларми.

**За да изберете езика на гласовите съобщения, моля, вижте раздел 7 от това ръководство.**

Винаги избягвайте излагането на високи концентрации на CO<sub>2</sub>. Този продукт, когато се използва правилно, е предназначен да ви предупреждава за повишени нива на CO<sub>2</sub>, така че да можете да предприемете действия, по напускането на такава среда.

- Точно измерване на:
  - въглероден диоксид, ± 50ppm ± 5%
  - температура, ± 0,5°C или 0,9°F
  - влажност, ± 5 % RH
- Светодиодна индикация на състоянието
- Гласово известяване за аларма
- Автоматично регулиране на яркостта на дисплея

Презареждаща се вътрешна резервна батерия (приблизително 12 часа)

## 2. Обяснение (вж. страница 2)

Номер	Функция	Номер	Функция
1	Гласово съобщение/сирена	7	Бутон за задействане на SET/AUTO
2	Зелен / жълт / червен индикатор за състоянието	8	Бутон за задействане на TEST / HUSH
3	Индикатор за температурата	9	Свързване на захранващия адаптер
4	Индикатор за влажност	10	Превключвател за включване/изключване на резервната батерия
5	Индикатор за CO <sub>2</sub>	11	Отстранете от монтажната основа
6	Дисплей	12	Прикрепете към монтажната основа

### **3. Къде да инсталирате устройството?**

Сензорът за CO<sub>2</sub> се нуждае от процес, който да се адаптира към текущата среда. За да се постигне по-точен ефект на откриване, след промяна на местоположението на Монитора за CO<sub>2</sub> той трябва да продължи да работи повече от 24 часа, за да завърши автоматичното калибиране.

В идеалния случай устройството трябва да се инсталира във всяка стая, в която има уред с горивен процес, и в помещение, в което обитателят(ите) прекарва(т) по-голямата част от времето си, като например дневната, спалнята и кабинета или стаята за хоби. Мониторът за CO<sub>2</sub> може да се монтира на стената (на нивото на очите) - използвайте кабелен вход А (вж. страница 2), или да се постави на шкаф или маса/стол - използвайте кабелен вход В (вж. страница 2).

### **4. Къде да не се монтира устройството**

В затворено пространство (например в шкаф или зад завеса).

Там, където може да бъде възпрепятствано (например от мебели).

Непосредствено над миква.

В непосредствена близост до врата или прозорец.

В непосредствена близост до аспиратор.

До вентилационен отвор или други подобни на вентилационни отвори.

На място, където температурата може да падне под 10°C или да надвиши 45°C.

Където мръсотия и прах могат да блокират сензора.

На влажно или мокро място.

В непосредствена близост до уред за готвене.

### **5. Монтаж (вж. страница 2)**

Мониторът за CO<sub>2</sub> се доставя с винтове и дюбели за монтиране на стената. Свалете монитора за CO<sub>2</sub> от монтажната основа, завъртете (11) обратно на часовниковата стрелка приблизително на 15°. Използвайте монтажната основа, за да маркирате отворите за пробиване. След пробиване поставете дюбелите в дупките и след това завийте монтажната основа с винтовете. Включете резервната батерия (10), напълно заредена е за приблизително 12 часа употреба без свързване със захранващ адаптер. Свържете адаптера към монитора за CO<sub>2</sub> (9) и към електрически контакт. Поставете монитора за CO<sub>2</sub> върху монтажната основа и завъртете (12) на около 15° по посока на часовниковата стрелка.

## 6. Индикатор за състоянието - зелен / жълт / червен



Когато концентрацията на CO<sub>2</sub> е ≤1000PPM, индикаторът за състоянието е зелен.

Когато концентрацията на CO<sub>2</sub> е 1000PPM ~ 1500 PPM, индикаторът за състоянието става жълт.

Когато концентрацията на CO<sub>2</sub> е ≥1500 PPM, индикаторът за състоянието става червен и се включва аларма със сила 75db@1m. Предприемете действията, препоръчани в раздел 8, за да предотвратите рисковете за вашето здраве и безопасност.

## 7. Обяснение на бутоните за работа



Натиснете кратко за 1 секунда, за да превключите между дисплея за температура, влажност и CO<sub>2</sub>.



Натиснете кратко за 1 секунда, за да включите дисплея за температурата, и след това натиснете продължително за 3 секунди, за да зададете градуси по Целзий или градуси по Фаренхайт.



Натиснете кратко за 1 секунда, за да се появи дисплей за CO<sub>2</sub>, и след това натиснете продължително за 3 секунди, за да настроите звука на алармата за включване/изключване.



Натиснете продължително за 3 секунди, за да тествате алармата.



В рамките на 150 секунди след включване на продукта натиснете и задръжте двета клавиша едновременно за 3 секунди. Ще чуete гласово съобщение на избрания в момента език. Натиснете отново за 3 секунди и изборът се премества към следващия наличен език.

## 8. Препоръчителни действия при активиране на предупреждението на монитора за CO<sub>2</sub>

**Запазете спокойствие**

Отворете всички врати и прозорци и изключете всички горивни уреди.

Ако мониторът за CO<sub>2</sub> продължава да издава алармен сигнал, евакуирайте дома си.

Оставете всички врати и прозорци отворени и не влизайте, докато адармата не спре.

Потърсете медицинска помощ за всеки, който може да страда от въздействието на въглеродния диоксид.

#### 9. Нива на въглероден диоксид и насоки

400 PPM	Нормално ниво на външния въздух
400 ~ 1000 PPM	Типично ниво на въздуха в помещения с добра вентилация.
>1000 PPM	<b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Ако нивата на CO <sub>2</sub> са ниски, когато сградата е уплътнена и обитаема, проверете дали няма прекалена вентилация (твърде много свеж въздух = загуба на енергия).
>1200 PPM	Препоръчано от ASHRAE и OSHA максимално ниво в затворено помещение.
>2000 PPM	Смята се за максимално ниво на комфорт в много страни.
>5000 PPM	Дошо качество на въздуха - необходима е вентилация.

## 10. Поддръжка

Препоръчваме ви да тествате ръчно монитора за CO<sub>2</sub> всеки 6 месеца, като натиснете и задържите бутона за тестване. Прахът е основна причина за фалшиви аларми. Затова почиствайте монитора за

CO<sub>2</sub> веднъж месечно. Използвайте прахосмукачка, за да отстраните внимателно натрупания прах по страните на монитора за CO<sub>2</sub>. Почиствайте устройството само с мека, леко влажна кърпа без влакна, като се уверите, че в корпуса не прониква влага. Не използвайте спрейове, разтворители, почистващи препарати на алкохолна основа или абразивни почистващи препарати.

## 11. Предупреждения

Това ръководство съдържа важна информация за безопасността на монитора за CO<sub>2</sub>.

Прочетете внимателно ръководството и го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки.

Мониторът съдържа трайно запечатана, несменяема батерия и не съдържа никакви части, които могат да бъдат обслужвани вътре. Всякакви опити за отваряне или ремонт създават риск от електрически удар или неизправност.

Не премахвайте никакви знаци за безопасност, стикери или етикети от монитора.

Поддържайте всички знаци за безопасност, стикери и етикети в четливо състояние.

Този монитор не може да се използва във фабрики, складове и други промишлени среди, в които може да има висока концентрация на CO<sub>2</sub> за дълго време.

Ако мониторът трябва да бъде поставен в тясно пространство, то трябва да бъде добре проветreno, особено двата дифузионни прозореца трябва да са в добре проветрито положение.

Мониторът трябва да е далеч от източник на топлина и да се избягва пряка слънчева светлина или друго топлинно излъчване.

Този монитор не трябва да се използва дълго време в среда с висока гъстота на прах.

## 12. Спецификации

Работно напрежение	:	DC5V (захранващ адаптер 5V/1A)
Тип на сензора	:	Недисперсен инфрачервен сензор (NDIR)
Диапазон на измерване на CO <sub>2</sub>	:	400 ~ 5000 PPM
Диапазон на грешката при измерване на CO <sub>2</sub>	:	± 50PPM ± 5%
Зависимост от налягането	:	+ 1,6 % отчитане на всеки kPa отклонение от нормалното налягане
Резолюция на измерване на CO <sub>2</sub> и време за реакция	:	1 PPM; T90 < 120 s
Температурен обхват	:	Работна температура 10°C ~ 45°C Работна влажност 0 ~ 90% RH (без кондензация)

Среда за съхранение	:	Температура на съхранение -10°C ~ 60°C Влажност на съхранение 0 ~ 95% RH (без кондензация)
Обхват на грешката при измерване на температурата	:	± 0,5 (C) или 0,9 (F)
Резолюция на измерване на температурата/време за реакция	:	0,1 °C /°F; T90 < 120 s
Резолюция и време за реакция при измерване на влажността	:	0,1%; T90 < 600 s
Обхват на измерване на влажността	:	0,0% ~ 99,9%RH
Обхват на грешката при измерване на влажността	:	± 5% RH
Време за работа на резервната батерия	:	~12 часа
Срок на експлоатация на сензора	:	10 години
IP рейтинг	:	(край на експлоатационния срок на продукта: на дисплея се показва "End")
Стандарт за защита на околната среда	:	IP40
Общи размери	:	EN IEC 63000:2018
Габаритни размери	:	99 mm x 99 mm x 37 mm
Тегло на продукта	:	Нето тегло 291gr

### 13. Обслужване и контакти

За въпроси относно инсталирането, използването или работата на този продукт, моля, посетете [www.resideo.com](http://www.resideo.com) и използвайте търсачката, за да намерите повече информация. Моля, обърнете внимание: Въпреки че са положени всички усилия, за да се гарантира точността на тази публикация, не може да бъде поета отговорност за грешки или пропуски. Възможни са промени в данните, както и в законодателството, поради което ви препоръчваме да се снабдите с копия от последните издадени разпоредби, стандарти и указания. Настоящата публикация не е предназначена да представлява основа за сключване на договор.

## **14. Символи**



След изтичане на експлоатационния срок на устройството го изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Той е класифициран като електронен отпадък и съдържа батерия, поради което трябва да се изхвърля отдельно от битовите отпадъци.



Логото за съответствие с изискванията на CE. Този продукт е в съответствие със съответното законодателство на Европейския съюз за хармонизация.

## **15. Отказ от отговорност**

Този CO<sub>2</sub> монитор е предназначен да ви предупреждава за потенциално опасно натрупване на газ въглероден диоксид. Той не е предназначен за отстраняване на проблем с въглеродния диоксид, нито за откриване на конкретен източник на въглероден диоксид. Resideo не носи отговорност за заплащане на каквото и да е изследване на въглеродния диоксид или сервизно обслужване, извършено или организирано в отговор на алармата.

## 16. ГАРАНЦИОННА УСЛОВИЯ НА RESIDEO (10 години)

R100C-1, R200C-1, R200S-1, R200H-N1, R200ST-N1, R200C-N1, R200S-N1, R200C-2, R200S-2, R200H-N2, R200ST-N2 R200C-N2, R200S-N2, R200C-3, R200S-3, R200C-N3, R200S-N3, R200C-2-A, R200C2-A-UK, R200C2-B, R200C2-E

### Получател на тази гаранция

Тази ограничена гаранция се предоставя на неговия пряк клиент ("Купувач") от член на групата компании на Resideo Technologies, Inc. ("Resideo"), който продава продукта. Resideo не предоставя тази гаранция на потребителя или крайния потребител на продукта. Resideo очаква, че Купувачът ще даде на своите клиенти гаранция, еквивалентна на тази, предоставена от Resideo на Купувача по-долу. Това не засяга никакви законови задължения, които Resideo може да има към потребителите като производител на Продуктите. Resideo си запазва правото, по свое усмотрение, да променя тези гараниционни условия и продуктите, за които се прилагат тези гараниционни условия. Всякакви промени в тези гараниционни условия се отнасят само за Продукти, продадени след датата на промяната.

### Гаранция на Resideo

Resideo гарантира, че Продуктите няма да съдържат дефекти материали, нямат проблеми при изработката и същ отговарят на приложимите спецификации за период от 120 месеца от датата на производство на Продукта. Ако при някой продукт възникне дефект по време на гараниционния период по причина, която не е изключена на по-долу, Resideo, по своя избор, ще ремонтира или замени безплатно с нов или повече обновен продукт, или ще възстанови стойността на Продукта в сметката на Купувача. Resideo не носи отговорност за разходи на Купувача за дейнсталиране на Продукта, пътуване или каквато и да било други разходи.

### Изключения от гаранцията

Тази гаранция е удейлжена от производителя до степен, позволяна от закона, и замества всички други гаранции и условия, изразени или подразбиращи се от трети страни, включително тези създавателното качество или годност по дълъг от дадената гаранция. Resideo няма задължения по тази гаранция или по друг начин, ако:

- i) Продуктът не е инсталран в съответствие с инструкцията за инсталране на Resideo и приложимите стандарти за инсталране, не се използва за целта, за която е проектиран и не е в съответствие с условията на потребителя на Resideo или не се поддържа в съответствие с инструкциите на Resideo или е променен (включително промяната на всеки сериен номер), обслужен или ремонтиран от никой, различен от Resideo/Оторизирана сервис/ремонтен център на Resideo;
- ii) Повредата е причинена от външни влияния, като напр. мълнии, токоди, уодари, пожар, наводнение, природни явления, лоша качествота на водата, действия причинени от злоупотреба, вандализъм и подобни;
- iii) Дефектът не произлиза от дефекти материали или проблеми в изработката.
- iv) Тази гаранция не покрива смениемата батерия, използвана в R200C2-A, R200C2-A-UK, R200C2-B и R200C2-E.

Тази гаранция не покрива разходите за подмяна на консумативи (като батерии), проверки за поддръжка и настройки, като калибиране на продукта, което би могло да се изисква в съответствие с инструкциите за употреба и поддръжка на продукта.

### Ремонт и въръщане

Преди да върнете продукт, който е дефектриран по време на гараниционния период по причина, която не е изключена от настоящите гараниционни условия, то Купувачът трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на Resideo, за да получи номер за разрешение за въръщане на стоки (RMA). За да получи RMA номера, Купувачът трябва да предостави следното:

- i) Модел и сериен номер на продукта,
- ii) Доказателство за покупката,
- iii) Описания на дефекта. Купувачът изпраща дефектният Продукт на Resideo със своя сметка, опакован по подходящ начин, предотвратявайки повреда на Продукта, заедно с RMA и доказателството за покупка, в съответствие с инструкциите на служителя от отдел за обслужване на клиенти на Resideo. Resideo ще тества върнатият продукт, за да провери дали е дефектен и къде е проблемът. По искане на Resideo Купувачът предоставя такава допълнителна информация, която Resideo може разумно да изиска, за да провери причината за дефекта, включително дата и място на инсталране, приложение на продукта, начин на работа, записи на поддръжка и режим на повреда. Ако Resideo установи, че Продуктът е дефектен, Resideo ще реши дали да поправи или замени Продукта или да възърне стойността на Продукта в сметката на Купувача. Ако Resideo реши да замени Продукта, то Resideo ще изпрати за своя сметка заместващия продукт на Купувача. Ако нико друго не е договорено в писмена форма, то Resideo ще училициши всеки дефектен Продукт. Ако Resideo не установи, че Продуктът е дефектен, Resideo си запазва правото да таксюви Купувача с разходи за откровяването на предполагаемия дефект. Ако Купувачът заплати на Resideo предварително разходите по въръщането на Продукта и той се окаже недефектен, то Resideo ще изпрати недефектния Продукт обратно на Купувача, ако Продукта е дефектен, той ще бъде унищожен от Resideo.

### Негараничен ремонт

По искане на Купувача, Resideo ще предостави на Купувача оценка на разходите за ремонт на Продукт извън приложимия гараниционен период, ако Resideo прецени, че Продуктът може да бъде ремонтиран. Ако купувачът приеме оценката и изпрати продукта на Resideo (спазвайки същата процедура като при въръщане в рамките на гараниционния срок), Resideo ще поправи продукта според оценката и ще изпрати ремонтирания продукт обратно на купувача. Ремонтираният продукт е с гаранция 90 дни от датата на ремонта.

### разриз

Ако някая част от тези гараниционни условия е забранена от законодателството, тази част ще бъде невалидна, но останалата част от гараниционните условия ще остане във вълна сила и действие.



**resideo**  
[www.resideo.com](http://www.resideo.com)

Секюрити Къмюникейшънс SAS  
1198 Авеню Морис Донат  
06250 Мужен, Франция

© 2021 Resideo Technologies, Inc. Всички права запазени.  
Този продукт се произвежда от Resideo Technologies, Inc. и неговия филиал.

## 1. Úvod

Oceňujeme, že jste si zakoupili tento monitor oxidu uhličitého. Pro oxid uhličitý se používá též chemické označení CO<sub>2</sub>. Tento výrobek je určen k měření koncentrace CO<sub>2</sub>, teploty a vlhkosti vzduchu v místnosti. Je určen k použití v domácnosti, v kanceláři, ve škole, v jídelně atd. Monitor CO<sub>2</sub> se sám přizpůsobí svému prostředí (funkce automatické kalibrace) - není třeba provádět žádná nastavení. Tento monitor varuje uživatele při zvýšené hodnotě CO<sub>2</sub> zvukovou výstrahou (ale lze ji úplně vypnout, postup viz kapitola 7).

**Postup pro výběr jazyka hlasových zpráv naleznete v kapitole 7 tohoto návodu.**

Vyhýbejte se pobytu v místnosti s vysokou koncentrací CO<sub>2</sub>. Monitor Vás při správném používání upozorní na zvýšenou hladinu CO<sub>2</sub> v místnosti, abyste mohli takové prostředí včas opustit, nebo vyvětrat.

- Přesnost měření :
  - oxid uhličitý : ± 50ppm ± 5%
  - teplota : ± 0,5°C
  - vlhkost : ± 5% RH
- LED ukazatel stavových hodnot
- Hlasové varování
- Automatické nastavení jasu displeje
- Dobíjecí záložní baterie (cca 12 hodin)

## 2. Vysvětlivky (viz strana 2)

Číslo	Funkce	Číslo	Funkce
1	hlasový výstup / siréna	7	ovládací tlačítko SET/AUTO
2	zelený / žlutý / červený indikátor stavu	8	ovládací tlačítko TEST / HUSH
3	ukazatel teploty	9	připojení napájení
4	ukazatel vlhkosti	10	ON / OFF přepínač záložní baterie
5	ukazatel CO <sub>2</sub>	11	oddělení od montážní desky
6	displej	12	připevnění k montážní desce

### **3. Kam zařízení umístit?**

Je zapotřebí, aby v senzoru CO<sub>2</sub> proběhl adaptační proces, kterým se přizpůsobuje aktuálnímu prostředí. Aby bylo měření co nejpřesnější, probíhá v monitoru CO<sub>2</sub> vždy po přemístění automatická kalibrace, která trvá déle než 24 hodin.

V ideálním případě by měl být monitor umístěn v každé místnosti, kde se nachází nějaký spotřebič paliva, a v místnosti, kde obyvatel tráví mnoho času - v obývacím pokoji, ložnici, studovně nebo v dílně. Monitor CO<sub>2</sub> lze nainstalovat na stěnu (do výšky očí) - použijte kabelový vstup A (viz strana 2), nebo je možné jej položit na vodorovnou plochu - použijte kabelový vstup B (viz strana 2).

### **4. Kam zařízení neinstalovat**

Do uzavřeného prostoru (například do skříně nebo za závěs).

Tam, kde může být zastaveno (například nábytkem).

Přímo nad dřez.

Vedle dveří nebo okna.

Vedle odtaiového ventilátoru nebo větracího otvoru.

V místech, kde může teplota klesnout pod 10 °C, nebo překročit 45 °C.

Tam, kde mohou průduchy monitoru upcat nečistoty a prach.

Na vlhkém nebo mokré místě.

V bezprostřední blízkosti varného spotřebiče.

### **5. Montáž (viz strana 2)**

Monitor CO<sub>2</sub> se dodává se šrouby a hmoždinkami pro montáž na zeď. Vyjměte monitor CO<sub>2</sub> z montážní desky otočením (11) proti směru hodinových ručiček přibližně o 15°. Podle montážní desky označte otvory pro vrtání. Po vyvrácení umístěte do otvorů hmoždinky, a poté montážní desku přišroubujte šrouby. Aktivujte záložní baterii (10) - plně nabité baterie vydrží přibližně 12 hodin provozu bez připojení na síťové napájení. Připojte adaptér k monitoru CO<sub>2</sub> (9) a zastrčte jej do elektrické zásuvky. Přiložte detektor CO<sub>2</sub> na montážní desku a otočením (12) přibližně o 15° ve směru hodinových ručiček jej upevněte.

## 6. Indikátor stavu – zelená / žlutá / červená



Pokud je koncentrace CO<sub>2</sub>  $\leqslant$  1000PPM, indikátor stavu svítí zeleně.

Když je koncentrace CO<sub>2</sub> v rozmezí 1000 PPM  $\div$  1500 PPM, indikátor stavu se změní na žlutý.

Jestliže koncentrace CO<sub>2</sub> překročí  $\geqslant$  1500 PPM, indikátor stavu zčervená a ozve se výstraha 75 dB / 1 m.

Proveďte opatření doporučená v kapitole 8, abyste ochránili své zdraví a bezpečnost.

## 7. Popis ovládacích tlačítek



Krátké stisknutí na 1 sekundu : přepínání mezi zobrazením teploty, vlhkosti a CO<sub>2</sub>.



Krátké stisknutí na 1 sekundu : zobrazení teploty, a poté podržením na 3 sekundy nastavíte stupně Celsius nebo Fahrenheita.



Krátké stisknutí na 1 sekundu : bude trvale zobrazena pouze úroveň CO<sub>2</sub>.  
Podržením na 3 sekundy nastavíte aktivaci/deaktivaci zvukové výstrahy.



Podržením na 3 sekundy otestujete funkci výstrahy.  
Krátkým stisknutím na 1 sekundu ztlumíte zvuk výstrahy na 10 minut.



Do 150 sekund od zapnutí zařízení stiskněte a podržte obě tlačítka současně po dobu 3 sekund. Uslýšte hlasovou zprávu v aktuálně nastaveném jazyce. Stiskněte tlačítka znova na 3 sekundy a výběr se přesune na další dostupný jazyk.

## 8. Doporučené kroky při zaznění výstrahy monitoru CO<sub>2</sub>

Zachovějte klid.

Otevřete všechny dveře a okna a vypněte všechny spalovací spotřebiče.

Pokud monitor CO<sub>2</sub> i nadále hlásí výstrahu, opusťte vnitřní prostory.

Nechte všechny dveře a okna otevřená a nevstupujte dovnitř, dokud výstraha nezmílkne.

Vyhledejte lékařskou pomoc pro každého, kdo byl působením oxidu uhličitého nějak postižen.

## 9. Úrovně koncentrace oxidu uhličitého a pokyny

400 PPM Normální úroveň koncentrace ve venkovním vzduchu

400 - 1000 PPM Typická úroveň koncentrace v interiéru s dobrým větráním.

POZNÁMKA: Pokud je hladina CO<sub>2</sub> nízká, i když je budova utěsněná a obsazena lidmi, zkонтrolujte, zda nedochází k nadmernému větrání (příliš mnoho čerstvého vzduchu = plýtvání energií).

>1000 PPM Maximální úroveň doporučená ASHRAE a OSHA v uzavřené místnosti.

V mnoha zemích se považuje za maximální hranici komfortního prostředí.

>1200 PPM Špatná kvalita vzduchu – je nutné vyvětrat.

>2000 PPM Podle mnoha studií tato hladina CO<sub>2</sub> způsobuje výrazné zvýšení ospalosti, únavy, bolesti hlavy a navýšuje pravděpodobnost šíření respiračních virů - nachlazení atd.

>5000 PPM První práh bezpečnosti dle OSHA a NIOSH. Maximální povolená koncentrace CO<sub>2</sub> během 8-hodinové pracovní doby.

## 10. Údržba

Doporučujeme jednou za měsíc provést ruční test monitoru CO<sub>2</sub> stisknutím a podržením tlačítka test.

Hlavní příčinou nepřesného měření bývá prach, proto monitor CO<sub>2</sub> jednou za měsíc vyčistěte. Pomoci vysavače jemně odstraňte prach nahromaděný po stranách zařízení. Přístroj čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna, a dbejte na to, aby do zařízení nepronikla vlhkost. Nepoužívejte žádné spreje, rozpouštědla, čisticí prostředky na bázi alkoholu, ani abrazivní čisticí prostředky.

## **11. Varování**

Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace o monitoru CO<sub>2</sub>.

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uschověte jej na bezpečném místě pro budoucí využití.

Monitor obsahuje zabudovanou nevyměnitelnou baterii, a neobsahuje žádné opravitelné díly. Jakékoli pokusy o otevření nebo opravu zařízení přináší riziko úrazu elektrickým proudem nebo poruchy.

Neodstraňujte z monitoru žádné bezpečnostní značky, nálepky nebo štítky.

Udržujte všechny bezpečnostní značky, nálepky a štítky v čitelném stavu.

Tento monitor není určen pro používání v továrnách, skladech a jiných průmyslových prostředích, kde se může dlouhodobě vyskytovat vysoká koncentrace CO<sub>2</sub>.

Pokud má být monitor umístěn ve stísněném prostoru, mělo by v tomto prostoru docházet k pohybu vzduchu - zejména oba difuzní otvory by měly mít dobrý přístup k okolnímu ovzduší.

Monitor umístěte mimo dosah zdrojů tepla. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

Monitor by neměl být dlouhodobě používán v prostředí s vysokou hustotou prachu.

## **12. Specifikace**

Napájecí napětí	:	DC 5V (sítový adaptér 5V/1A)
Typ senzoru	:	Nedisperzní infracervený senzor (NDIR)
Rozsah měření CO <sub>2</sub>	:	400 ÷ 5000 PPM
Přesnost měření CO <sub>2</sub>	:	± 50PPM ± 5%
Závislost na tlaku	:	+ 1,6 % na 1 kPa odchylky od normálního tlaku
Rozlišení měření CO <sub>2</sub> a doba odezvy	:	1 PPM; T90 < 120 s
Teplotní rozsah	:	Okolní teplota 10°C ÷ 45°C
Prostředí pro skladování	:	Okolní vlhkost 0 ÷ 90% RH (nekondenzující) Skladovací teplota -10°C ÷ 60°C Vlhkost při skladování 0 ÷ 95% RH (nekondenzující)
Přesnost měření teploty	:	± 0,5°C
Rozlišení měření teploty / doba odezvy	:	0,1°C / T90 < 120 s
Rozlišení měření vlhkosti / doba odezvy	:	0,1% / T90 < 600 s
Rozsah měření vlhkosti	:	0,0% ÷ 99,9% RH
Přesnost měření vlhkosti	:	± 5% RH
Životnost záložní baterie	:	cca 12 hodin
Životnost senzoru	:	10 let (oznámení konce životnosti: na displeji se zobrazí „End“)
Stupeň krytí	:	IP40

Standard ochrany životního prostředí	:	EN IEC 63000:2018
Celkové rozměry	:	99 mm x 99 mm x 37 mm
Hmotnost výrobku	:	Čistá hmotnost 291 g

### 13. Servis a kontakt

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se instalace, používání nebo provozu tohoto zařízení navštivte adresu [www.resideo.cz](http://www.resideo.cz) a k nalezení dalších informací použijte vyhledávač. Upozorňujeme, že ačkoli bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění správnosti této publikace, nelze přijmout žádnou odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí. Vzhledem k tomu, že údaje a právní předpisy se mohou měnit, důrazně Vás žádáme, abyste si opatřili znění nejnovějších předpisů, norem a směrnic. Tato publikace nemá sloužit jako podklad pro uzavření smlouvy.

### 14. Symboly



Po skončení životnosti zařízení jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Je klasifikováno jako elektronický odpad a obsahuje baterii, a proto by mělo být likvidováno odděleně od domovního odpadu.



Značka shody CE. Tento výrobek je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie.

### 15. Zřeknutí se odpovědnosti

Tento monitor CO<sub>2</sub> slouží k tomu, aby Vás upozornil na potenciálně nebezpečný růst koncentrace oxidu uhličitého. Není určen k odstranění problému s oxidem uhličitým, ani k vyhledání konkrétního zdroje oxidu uhličitého. Společnost Resideo neuhraduje náklady na vyšetřování ohledně výskytu oxidu uhličitého, ani za servisní výjezd, který je proveden nebo sjednán v reakci na výstražné hlášení.

## **16. 10-ti letá záruka společnosti RESIDEO**

R100C-1, R200C-1, R200S-1, R200H-N1, R200ST-N1, R200C-N1, R200S-N1, R200C-2, R200S-2, R200H-N2, R200ST-N2 R200C-N2, R200S-N2, R200C-3, R200S-3, R200C-N3, R200S-N3, R200C2-A, R200C2-A-UK, R200C2-B, R200C2-E

### **Příjemce této záruky**

Tato omezená záruka je poskytována přímým zákazníkům ("kupujícím"), kteří prodávají produkty skupiny společnosti Resideo Technologies, Inc ("Resideo"). Resideo neposkytuje tuto záruku spotřebitelů ani koncovému uživateli výrobku. Resideo očekává, že kupující poskytne svým zákazníkům stejně záruky, jaké poskytuje Resideo kupujícímu. Tím nejsou dotčeny žádné zákonné povinnosti, které může Resideo jako výrobce produktu převzít vůči spotřebitelům. Resideo si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit tyto záruční podmínky a výrobky, na které se vztahují tyto záruční podmínky. Jakékoli změny těchto záručních podmínek se vztahují pouze na výrobky prodané po datu změny.

### **Záruka Resideo**

Resideo zaručuje, že produkt bude bez vad materiálu a zpracování do 120 měsíců od data výroby a bude splňovat příslušné specifikace. Pokud se některý výrobek během příslušné záruční doby poškodí z důvodu, který není vyloučen, níže, společnost Resideo jej na základě vlastního uvážení buď opraví, nebo bezplatně vymění za nový nebo repasovaný výrobek, nebo vrátí kupní cenu zařízení na účet kupujícího. Resideo neodpovídá za žádné náklady kupujícímu na demontaž a opětovnou instalaci výrobku, a ani cestovní náklady nebo jakékoli jiné výdaje.

### **Výjimky ze záruky**

Tato záruka je prodloženou zárukou výrobce a nahrazuje všechny ostatní výslovné nebo předpokládané záruky a podmínky v rozsahu povoleném zákonem, včetně záruk a podmínek, které jsou v uspokojivé kvalitě nebo vhodné pro konkrétní účel. Resideo nenese žádnou povinnost ani v rámci této záruky, ani jinak, pokud: i) Výrobek není nainstalován v souladu s instalacními pokyny společnosti Resideo a platnými instalacními normami, není používán k účelu, pro který je určen, a v souladu s uživatelským návodem společnosti Resideo, nebo není udržován v souladu s pokyny pro péči a údržbu, nebo je změněn (včetně změny jakéhokoli sériového čísla), servisován či opravován kýmkoli jiným než společností Resideo; nebo ii) Byla způsobena škoda vnějšími událostmi, jako jsou blesky, přepáti, požár, povodň, přírodní životy a podobně, nebo byla škoda způsobena nesprávným používáním nebo vandalismem; nebo iii) Porucha není způsobena vadou materiálu nebo výroby; iv) Tato záruka se nevztahuje na vyměnitelnou baterii používanou v R200C2-A, R200C2-A-UK, R200C2-B a R200C2-E.

Tato záruka nepokrývá náklady na výměnu spotřebního materiálu (jako jsou baterie), náklady na kontrolu, údržbu a seřízení (např. kalibraci výrobku, která může být vyžadována v souladu s pokyny pro použití a údržbu výrobku).

### **Vrácení a opravy**

Před vrácením jakéhokoli výrobku, který se z nějakého důvodu, který není vyloučen záručních podmínek, stal vadným během jeho záruční doby, je kupující povinen kontaktovat Zákaznický servis Resideo, aby získal autorizační číslo pro vrácení zboží (RMA). Pro získání čísla RMA musí kupující poskytnout: i) Typové a sériové číslo výrobku, ii) Doklad o koupi, iii) Popis závady. Kupující zašle vadný výrobek spolu s RMA a dokladem o koupi společnosti Resideo na vlastní náklady v souladu s pokyny Zákaznického servisu Resideo a rádně jej zabalí, aby nedošlo k poškození produktu. Resideo vrácený výrobek otestuje a ověří, zda je vadný. Na žádost Residea kupující poskytne takové dodatečné informace, které může společnost Resideo přiměřeně požadovat k ověření příčiny vzniku vady, včetně data a místa instalace, použití výrobku, způsob jeho provozu, záznamy o údržbě a výpis poruch. Pokud společnost Resideo zjistí, že je produkt vadný, rozhodne se, zda výrobek opraví nebo vymění, nebo zda připše kupní cenu výrobku na účet kupujícího. Pokud se společnost Resideo rozhodne výrobek vyměnit, zašle náhradní výrobek kupujícímu a náklady ponese společnost Resideo. Není-li písemně dohodnuto jinak, společnost Resideo zlikviduje jakékoli vadné výrobky, které určí. Pokud Resideo na výrobku závadu nenaleze, vyhrazuje si právo účtovat kupujícímu přiměřený poplatek za prosetření závad. Pokud kupující zaplatí společnosti Resideo náklady na vrácení výrobku předem, vrátí Resideo funkční výrobek kupujícímu - v opačném případě Resideo výrobek zlikviduje.

### **Opravy mimo záruku**

Na žádost kupujícího poskytne Resideo kupujícímu cenovou nabídku na opravu jakéhokoli výrobku po uplynutí platné záruční doby, pokud si Resideo myslí, že lze tento výrobek opravit. Pokud kupující přijme nabídku a zašle výrobek společnosti Resideo (stejný postup jako v případě vyřizování záruky), pak Resideo výrobek opraví v souladu s cenovou nabídkou a vrátí opravený výrobek kupujícímu. Na opravený výrobek bude poskytována záruka 90 dnů od data opravy.

### **Obecné informace**

Pokud je jakékoli část této záručních podmínek zakázána příslušným zákonem, bude tato část neplatná, avšak zbytek Záručních podmínek zůstane v plné platnosti a účinnosti.



**resideo**  
[www.resideo.com](http://www.resideo.com)

Security Communications SAS  
1198 Avenue Maurice Donat  
06250 Mougins, France

© 2021 Resideo Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.  
Tento produkt vyrábí společnost Resideo Technologies, Inc. a její pobočka.

## 1. Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a széndioxid vészjelzőt vásárolta meg. A széndioxidot CO<sub>2</sub>-ként is ismerik. Ez a termék a CO<sub>2</sub> koncentrációjának valamint a levegő hőmérsékletének és páratartalmának mérésére szolgál. Otthoni, irodai, iskolai, étkészdei stb. használatra. A CO<sub>2</sub> monitor alkalmazkodik a környezetéhez (automatikus kalibrálás). Nem kell rajta beállításokat végezni. Ez a CO<sub>2</sub> vészjelző hangszenetekkel és hangjelzésekkel figyelmezteti a felhasználót.

### A hangszenetek nyelvénél kiválasztásához lásd a kézikönyv 7. fejezetét.

Mindig kerülje a magas CO<sub>2</sub> koncentrációknak való kitettséget. Ez a termék megfelelő használat esetén arra szolgál, hogy figyelmesesse Önt a CO<sub>2</sub> szint megemelkedésére, és intézkedjen az ilyen környezet elhagyásáról.

- Az alábbiak pontos mértéke:
  - széndioxid, ± 50ppm ± 5%
  - hőmérséklet, ± 0,5°C or 0,9°F
  - páratartalom, ± 5% RH
- LED állapotjelzés
- Hangriasztás értesítés
- A kijelző fényerejének automatikus beállítása
- Újratölthető beépített akkumulátor (kb. 12 óra)

## 2. Magyarázat (lásd: 2. oldal)

Szám	Funkció	Szám	Funkció
1	Hang / szíréna kimenet	7	BEÁLLÍTÁS / AUTO kezelőgomb
2	Zöld / Sárga / Piros állapotjelző	8	TESZT / ELNÉMÍT kezelőgomb
3	Hőmérsékletjelző	9	Adapter csatlakozó
4	Páratartalomjelző	10	BE / KI Beépített akkumulátor kapcsoló
5	CO <sub>2</sub> jelző	11	Távolítsa el a tartólemezről
6	Kijelző	12	Rögzítse a tartólemezhez

## 3. Hova kell telepíteni az eszközt?

A CO<sub>2</sub> érzékelőnek olyan folyamatra van szüksége, amely során alkalmazkodik környezetéhez. A pontosabb érzékelési hatás elérése érdekében, a CO<sub>2</sub> érzékelő helyének megváltoztatása után, az érzékelőnek több mint 24 órán keresztül kell műkönie, hogy az automatikus kalibrálás végett érjen.

Ideális esetben a készüléket minden olyan helyiségen fel kell szerelni, ahol tüzelőanyagot égető készülék található, valamint olyan helyiségen, ahol a lakó(k) a legtöbb idejét/idejüköt tölti(k), például a nappaliban, a hálószobában és a dolgozó- vagy hobbiszobában. A CO<sub>2</sub> monitor falra szerelhető (szemmagasságban) - használja az A bemeneti kábelt (lásd: 2. oldal), vagy szekrényre vagy asztalra/íróasztalra helyezhető - használja a B bemeneti kábelt (lásd: 2. oldal).

#### **4. Hová nem szabad telepíteni az eszközt**

Zárt térbe (például szekrénybe vagy függöny mögé).

Ahol akadályoztatva lehet (például bútorok mögé).

Közvetlenül a mosogatókagyló felett.

Egy ajtó vagy ablak mellett.

Páraelszívó mellett.

Szellőzőnyílás vagy más hasonló szellőző mellett.

Olyan helyen, ahol a hőmérséklet 10 °C alá csökkenhet vagy meghaladhatja az 45 °C fokot.

Ahol szennyeződés és por blokkolhatja az érzékelőt.

Nedves vagy páras helyen.

Főzőkészülék közvetlen közelében.

#### **5. Felszerelés (lásd: 2. oldal)**

A CO<sub>2</sub> vészjelző csavarokkal és fali dugókkal együtt érkezik a falra rögzítéshez. Vegye le a CO<sub>2</sub> vészjelzőt a tartólemezről, fordítsa el (11) az óramutató járásával ellentétes irányba körülbelül 15°-ot. Használja a tartólemez a lyukak megjelöléséhez. A fúrás után helyezze a tipliket a lyukakba, majd csavarozza be a tartólemez a csavarok segítségével. Kapcsolja be a tartalék akkumulátort (10), amely teljesen feltöltve kb. 12 órás használatot tesz lehetővé adapter csatlakoztatása nélkül. Csatlakoztassa az adaptert a CO<sub>2</sub> vészjelzőhöz (9) és egy konnektorhoz. Helyezze a CO<sub>2</sub> vészjelzőt a tartólemezre és fordítsa el (12) körülbelül 15°-ot az óramutató járásával megegyező irányba.

## 6. Állapotjelző - Zöld / Sárga / Piros



Ha a CO<sub>2</sub> koncentráció ≤1000 PPM, az állapotjelző zöldre vált.

Ha a CO<sub>2</sub> koncentráció 1000 PPM ~ 1500 PPM, az állapotjelző sárgára vált.

Ha a CO<sub>2</sub> koncentráció ≥1500 PPM, az állapotjelző pirosra vált, és 75 db@1m-es riasztást ad ki. Kövesse a 8. szakaszban javasolt intézkedéseket az egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok megelőzése érdekében.

## 7. Kezelőgombok magyarázata



Nyomja meg röviden (1 másodpercig) a hőmérséklet, páratartalom és CO<sub>2</sub> kijelzés közötti váltáshoz.



Nyomja meg röviden (1 másodpercig) a hőmérséklet kijelzéséhez, majd nyomja meg hosszan (3 másodpercig) a Celcius vagy Fahrenheit fok beállításához.



Nyomja meg röviden (1 másodpercig) a CO<sub>2</sub> kijelző megjelenítéséhez, majd nyomja meg hosszan (3 másodpercig) az ébresztési hang BE/KI kapcsolásához.



Nyomja meg hosszan (3 másodpercig) a riasztás teszteléséhez.  
Nyomja meg röviden (1 másodpercig) az ébresztés 10 perces késleltetéséhez/elnémításához.

A termék bekapcsolását követő 150 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva minden két gombot egyszerre 3 másodpercig. Hangüzenetet fog hallani az aktuálisan kiválasztott nyelven. Nyomja meg ismét 3 másodpercig, és a kiválasztás a következő elérhető nyelvre lép.

## 8. Javasolt teendők, ha a CO<sub>2</sub> monitor figyelmeztetés aktiválva van

Maradjon nyugodt.

Nyissa ki az összes ajtót és ablakot, és kapcsoljon ki minden tüzelőberendezést.

Ha a CO<sub>2</sub> vészjelző továbbra is riaszt, hagyja el otthonát.

Hagyja nyitva az összes ajtót és ablakot és ne lépjön be addig, amíg a riasztó le nem áll.

Aki esetleg a szén-dioxid hatásaitól szenvéd, forduljon orvoshoz.

## 9. Széndioxid szintek és irányelvek

400 PPM Normál környezeti levegőszint

400 ~ 1000 PPM Jellemző szint beltérben, jó szellőzés mellett.

>1000 PPM MEGJEGYZÉS: Ha a CO<sub>2</sub> szint alacsony amennyiben az épületben laknak és az le van zárva, ellenőrizze a túlszellőztetést (túl sok friss levegő = energiapazarlás).

>1200 PPM Az ASHRAE és az OSHA által ajánlott maximális szint zárt helyiségekben.

>2000 PPM Számos országban maximális komfortfokozatnak számít.

>5000 PPM Rossz levegőminőség – szellőztetést igényel.

## 10. Karbantartás

Javasoljuk, hogy havonta egyszer manuálisan tesztelje a CO<sub>2</sub> vészjelzőt a tesztgomb megnyomásával és nyomva tartásával. A por a téves riasztások egyik fő oka. Ezért havonta egyszer tisztítsa meg a CO<sub>2</sub> vészjelzőt. Porszívóval óvatosan távolítsa el a CO<sub>2</sub> vészjelző oldalai mentén felgyülemlött port. A készüléket csak puha, enyhén nedves és szöszmentes ruhával tisztítsa meg, ügyelve arra, hogy a készülékházba ne kerüljön nedvesség. Ne használjon sprayt, oldószeret, alkohol alapú tisztítószeret vagy súrolószeret.

## 11. Figyelmeztetés

Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz a CO<sub>2</sub> vészjelzővel kapcsolatban. Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet és tárolja biztonságos helyen gondolva a későbbi használatra. A vészjelző egy tartósan lezárt, nem cserélhető akkumulátort tartalmaz, és nem található benne semmilyen szervizelhető alkatrész. Bármilyen felnyitási vagy javítási kísérlet áramütés vagy meghibásodás veszélyét hordozza magában. Ne távolítsa el semmilyen biztonsági jelzést, matricát vagy címkét a vészjelzőről. Tartsa az összes biztonsági jelzést, matricát és címkét olvasható állapotban. Ez a vészjelző nem használható gyárakban, raktárakban és más ipari környezetben, ahol hosszú ideig magas CO<sub>2</sub> koncentráció uralkodhat. Ha a vészjelzőt szűk térből kell elhelyezni, a térenk jól szellőzőnek kell lennie, különösen a két diffúziós ablaknak kell jól szellőző helyzetben lennie. A vészjelzőnek hőforrástól távol kell lennie, és kerülni kell, hogy a közvetlen napfény vagy más hősgugárás érje. Ezt a vészjelzőt nem szabad hosszú ideig nagy porsűrűségű környezetben használni.

## 12. Műszaki adatok

Működési feszültség	:	DC5V (hálózati adapter 5V/1A)
Szenzor típusa	:	Nem diszperzív infravörös érzékelő (NDIR)
CO <sub>2</sub> mérési tartomány	:	400 ~ 5000 PPM
CO <sub>2</sub> mérési hibatartomány	:	± 50PPM ± 5%
Nyomásfüggőség	:	+ 1.6 % leolvásás kPa-nként a normál nyomástól való eltérés esetén
CO <sub>2</sub> mérési felbontás és reakcióidő	:	1 PPM; T90 < 120 s
Hőmérséklet tartomány	:	Működési hőmérséklet 10°C ~ 45°C
	:	Működési páratartalom 0 ~ 90% RH (páralecsapódás nélkül)
Tárolási környezet	:	Tárolási hőmérséklet -10°C ~ 60°C
	:	Storage humidity 0 ~ 95% RH (páralecsapódás nélkül)
Hőmérséklet mérési hiba tartomány	:	± 0.5 (C) vagy 0.9 (F)
Hőmérséklet mérési felbontás/reakció idő	:	0.1°C /°F; T90 < 120 s
Hőmérséklet mérési felbontás és reakció idő	:	0.1%; T90 < 600 s
Páratartalom mérési tartomány	:	0.0% ~ 99.9%RH
Páratartalom mérési hibatartomány	:	± 5% RH
Tartalék akkumulátor üzemiidő	:	~12 óra
Érzékelő élettartama	:	10 év

	(a termék élettartamának vége: a kijelzőn a "End" felirat jelenik meg)
IP Besorolás	: IP40
Környezetvédelmi szabvány	: EN IEC 63000:2018
Teljes mérete	: 99 mm x 99 mm x 37 mm
Termék súlya	: Nettó súly 291gr

## 13. Szerviz és kapcsolat

A termék telepítésével, használatával vagy működésével kapcsolatos kérdés esetén látogasson el a [www.resideo.com](http://www.resideo.com) weboldalra, és a keresőmotor segítségével keressen további információkat.  
Megjegyzés: Bár minden erőfeszítést megtettünk a kiadvány pontossága érdekében, a hibákért vagy kihagyásokért nem vállalunk felelősséget. Az adatok, valamint a jogszabályok változhatnak, ezért erősen ajánljott beszerezni a legfrissebb rendeletek, szabványok és irányelvek másolatát. Ez a kiadvány nem szolgál szerződés alapjául.

## 14. Szimbólumok



Ha a készülék élettartama lejárt, a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki. A készülék elektronikai hulladéknak minősül és akkumuláltort tartalmaz, ezért a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kidobni.



CE megfelelőségi logó. Ez a termék megfelel a vonatkozó európai uniós harmonizációs jogszabályoknak.

## 15. Nyilatkozat

Ezt a CO<sub>2</sub> vészjelzőt úgy terveztek, hogy figyelmeztesse Önt a széndioxid gáz potenciálisan veszélyes felhalmozódására. Nem szolgál semmilyen széndioxid probléma orvoslására, sem a széndioxid konkrét forrásának felkutatására. A Resideo nem vállal felelősséget a riasztásra válaszul elvégzett vagy szervezett széndioxid vizsgálatért vagy szerviz kihívásáért.

## 16. A RESIDEO 10 ÉVES GARANCIALIS SZABÁLYZATA

R100C-1, R200C-1, R200S-1, R200H-N1, R200ST-N1, R200C-N1, R200S-N1, R200C-2, R200S-2, R200H-N2, R200ST-N2 R200C-N2, R200S-N2, R200C-3, R200S-3, R200C-N3, R200S-N3, R200C2-A, R200C2-A-UK, R200C2-B, R200C2-E

### A jelen garancia kedvezményezettje

Ezt a korlátott garanciát a Resideo Technologies, Inc vállalatcsoport ("Resideo") tagja nyújtja a termék közvetlen vásárlójának ("Vevő"). Ezt a garanciát a Resideo nem nyújtja a termék fogyasztójának vagy végfelhasználójának. A Resideo remél, hogy a Vevő hasonló garanciát nyújt ügyfeleinek, mint amilyet a Resideo a Vevőnek a jelen dokumentumban nyújtott. Ez nem változtatja meg a Resideo, mint a termékek gyártójának a fogyasztókkal szembeni törvényes kötelezettségeit. A Resideo fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítja a jelen Jótállási feltételeket és azokat a tételeket, amelyekre azok vonatkoznak. A jelen Jótállási feltételek bármely módosítása csak a módosítás hatálybalépése után értékesített termékekre vonatkozik.

### Resideo garanciája

A Resideo garantálja, hogy a termékek a terméken feltüntetett gyártási dátumuktól számított 120 hónapig nem tartalmaznak anyag- és gyártási hibákat, és megfelelnek a vonatkozó szabványoknak. Ha bármely Termék a megfelelő jótállási időn belül az alább felsoroltaktól eltérő okból hibássá válik, a Resideo saját belátása szerint vagy meghibásítja vagy ingyenesen kicséri át egy új vagy felújított termékre, vagy javírja a Vevő számláján a Termékért fizetett árat. A Resideo nem vállal felelősséget a Vevőnek a termék eltávolításával és újratelepítésével kapcsolatos költségeiről, valamint utazási vagy egyéb költségeiről.

### A garanciából való kizáráskák

Ez a garancia egy kiterjesztett gyártói garancia, és a törvény által megengedett mértékben minden más kifejezett vagy hallgatólagos garancia és feltétel helyébe lép, beleértve az eladhatóságot vagy a meghatározott cérra való alkalmazását is. A Resideo nem vállal kötelezettséget a jelen garancia alapján vagy más módon, ha: i) a terméket nem a Resideo telepítési utasításainak és az alkalmazandó telepítési szabványoknak megfelelően telepítették, nem a rendeltetésszerű használatra és nem a Resideo használati utasításainak megfelelően használják, nem a Resideo gondozási és karbantartási utasításainak megfelelően tartják karban, vagy nem a Resideo/engedélyezett Resideo szerviz/javítókonzpon kívül más személy módosítja (beleértve a sorozatszám módosítását), szervizeli vagy javítja; ii). A kárt különböző események okozzák, mint például villámcsapás, túlfeszültség, tűz, árvíz, természeti csapások, vagy a víz hasonló vagy minőségű hibái, vagy visszaeléseszerű használat vagy vandalizmus okozta; vagy iii.) A hiba nem a nem megfelelő anyagok vagy kivitelezés eredménye. iv) Ez a garancia nem vonatkozik az R200C2-A, R200C2-A-UK, R200C2-B és R200C2-E-

készülékekben használt cserélhető akkumulátorra. Ez a garancia nem tartalmazza a fogyóeszközök (például az akkumulátorok), a karbantartási ellenőrzések és beállítások, például a Termék kalibrálása költségeit, amelyek a Termék használáti és karbantartási utasításainak megfelelőn szükségesek lehetnek.

### Visszáru és javítás

Mielőtt visszaküldene bármely olyan terméket, amely a vonatkozó jótállási időszak alatt a jelen részlegi feltételek által nem fedezett ki ott, miatt hibásá válik, a Vevőnek kapcsolata kell lépnie a Resideo ügyfélszolgálatával, hogy visszaküldésre engedélyszámot (RMA) kapjon. Az RMA-szám megszerzéséhez a vásárlónak a következő információkat kell megadnia: i) a termék modellje és sorozatszáma; ii) a vásárlás igazolása; és iii) a hiba leírása. A vásárlónak a hibás Termékét a saját költségeivel, megfelelően beszomagolva a Termék sérülésének elkerülése érdekében, az RMA és a vásárlást bizonyoló címzettel együtt, az ügyfélszolgálati képviselő utasításainak megfelelően kell elküldenie a Resideo-nek. A Resideo megvizsgálja és teszeli a visszaküldött Termékét, hogy meggyőződjön arról, hogy valóban hibás. A Vevőnek a Resideo rendelkezésére áll bocsátania minden további információt, amelyet érzszerűen kérne a hiba forrásának alátámasztására, beleértve a beszerzés dátumát és helyét, a Termék alkalmazását, a működés módját, a karbantartási feljegyzésekét és a hiba módját. Ha a Resideo úgy érzi, hogy a Termék hibás, a Resideo eldönti, hogy megjavítja vagy kicseri át a Termékét, vagy javírja a Vevő számláján a Termék vételárát. Ha a Resideo a Termék kicsere előlésére mellett dönt, a Resideo viseli az új Termék Vevőnek történő szállításának költségeit. Eltérelő írásbeli megállapodás hiányában a Resideo köteles megsemmisíteni minden hibás terméket. Ha a Resideo nem fedeli fel a Termékkel a problémát, a Resideo jogosult a Vevőnek felszámítani az állítólagos hiba vizsgálatával kapcsolatos összérű költségeket. Ha a Vevő előre kifizeti a Resideo visszaküldési költségeit, a Resideo visszaküldi a hibátlan Termékét a Vevőnek; ellenkező esetben a Resideo megsemmisíti a Termékét.

### Garancián kívüli javítások

A Vevő kérésére a Termék árájánlatot ad a Vevőnek a vonatkozó jótállási időn kívül eső Termék javítási költségeiről, amennyiben a Resideo úgy véli, hogy a Termék javitható. Ha a Vevő elfogadja az árájánlatot, és elküldi a Termékét a Residénonak (a fentiekben a garanciális visszaküldésre leírt eljárást szerint), a Resideo az árájánlatnak megfelelően megjavítja a Termékét, és a megjavított Termékét visszaküldi a Vevőnek. A javított Termékre a javítástól számított 90 napos garancia vonatkozik.

### Egyéb

Ha a jelen Garanciális feltételek bármelyik feltételét a vonatkozó jogszabályok tiltják, az adott rendelkezés semmis, de a többi rendelkezés teljes mértékben hatályban marad.



**resideo**  
[www.resideo.com](http://www.resideo.com)

Security Communications SAS  
1198 Avenue Maurice Donat  
06250 Mougins, France

© 2021 Resideo Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.  
Ezt a terméket a Resideo Technologies, Inc. és leányvállalata gyártja.

## 1. Wstęp

Dziękujemy za zakup czujnika dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla znany jest także pod nazwą CO<sub>2</sub>. Produkt przeznaczony jest do pomiaru stężenia CO<sub>2</sub>, jak również do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Może być wykorzystywany w domu, biurze, w szkole, stołówce itp. Dzięki automatycznej kalibracji czujnik CO<sub>2</sub> dostosowuje się do otoczenia, urządzenie nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień. Czujnik CO<sub>2</sub> ostrzega użytkowników za pomocą wiadomości głosowych i alarmów dźwiękowych.

**Wybór języka komunikatorów głosowych jest opisany w rozdziale 7 tej instrukcji obsługi.**

Należy zawsze unikać narażenia na wysokie stężenie CO<sub>2</sub>.

Czujnik, jeśli jest wykorzystywany prawidłowo, jest przeznaczony do ostrzegania o podwyższonym stężeniu CO<sub>2</sub>, dzięki czemu możliwe jest podjęcie działań zmierzających do opuszczenia takiego środowiska

- Dokładność pomiaru :
  - stężenia dwutlenku węgla, ± 50ppm ± 5%
  - temperatury, ± 0.5°C lub 0.9°F
  - wilgotności, ± 5% RH
- Wskaźnik statusu LED
- Głosowe powiadomienie o alarmie
- Automatyczne dostosowanie jasności ekranu
- Wbudowana bateria podtrzymująca z możliwością wielokrotnego ładowania (czas pracy ok. 12 godzin)

## 2. Wyjaśnienie (patrz strona 2)

Numer	Funkcja	Numer	Funkcja
1	Głośnik	7	Przycisk SET/AUTO (USTAWIENIA/AUTO)
2	Wskaźnik statusu: zielony / żółty / czerwony	8	Przycisk TEST / HUSH (TEST/WYCISZENIE)
3	Wskaźnik temperatury	9	Podłączenie zasilacza
4	Wskaźnik wilgotności	10	Przełącznik ON/OFF baterii podtrzymującej
5	Wskaźnik poziomu CO <sub>2</sub>	11	Sposób demontażu czujnika z płytki montażowej
6	Wyświetlacz	12	Sposób montażu czujnika na płytce montażowej

## 3. Gdzie zainstalować czujnik?

Czujnik CO<sub>2</sub> podczas pierwszego uruchomienia i przy zmianie położenia wykonuje automatyczną 24 godzinną kalibrację w celu dostosowania się do aktualnego otoczenia. W celu uzyskania dokładniejszych pomiarów zaleca się

by po zmianie miejsca montażu czujnik CO<sub>2</sub> pracował nieprzerwanie przez ponad 24 godziny. Zaleca się montaż czujnika w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie na paliwo oraz w pomieszczeniu, w którym użytkownicy spędzają większość czasu, takimi jak salon, sypialnia, gabinet czy pokój dziecięcy. Czujnik CO<sub>2</sub> może być montowany na ścianie (na wysokości oczu) – podczas montażu należy użyć wejścia A na kabel zasilający (patrz strona 2), lub może być ustawiony na szafce bądź stole/biurku – podczas montażu należy użyć wejścia B na kabel zasilający (patrz strona 2).

#### **4. Gdzie nie należy instalować czujnika?**

W zamkniętej przestrzeni (na przykład w szafie lub za zasłoną).

W miejscu, gdzie czujnik może być przysłonięty na przykład przez mebel. Bezpośrednio nad umywalką.  
Obok drzwi lub okna.

W pobliżu okapu/wyciągu.

W pobliżu otworów wentylacyjnych lub innych tego typu otworów.

W miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej 10°C lub przekroczyć 45°C.

W miejscu, gdzie pył lub kurz mogą doprowadzić do zablokowania czujnika.

W wilgotnym miejscu

W bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń wykorzystywanych do gotowania.

#### **5. Montaż (patrz strona 2)**

Czujnik CO<sub>2</sub> dostarczany jest wraz ze śrubami i kolkami montażowymi umożliwiającymi montaż na ścianie. By poprawnie zamontować czujnik CO<sub>2</sub> na ścianie należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: . Zdejmij czujnik CO<sub>2</sub> z płytki montażowej, przekręcając go (11) w lewo o ok. 15°. Wykorzystaj płytkę montażową do zaznaczenia miejsc do nawiercenia. Po nawierceniu, umieść kolki w otworach i przekręcić płytke montażową za pomocą śrub. Włącz baterię podrzymującą (10), maksymalny czas pracy czujnika na w pełni naładowanej baterii wynosi około 12 godzin. Podłącz zasilacz do czujnika CO<sub>2</sub> (9) oraz do gniazda elektrycznego. Umieść czujnikCO<sub>2</sub> na płytce montażowej i przekręcając go (12) w prawo o ok. 15°.

## 6. Wskaźnik statusu - Zielony / Żółty / Czerwony



Gdy stężenie CO<sub>2</sub> wynosi  $\leq$ 1000PPM, wskaźnik statusu wyświetla kolor zielony.

Gdy stężenie CO<sub>2</sub> wynosi 1000PPM ~ 1500 PPM, wskaźnik statusu zmienia kolor na żółty.

Gdy stężenie CO<sub>2</sub> wynosi  $\geq$ 1500 PPM, wskaźnik statusu zmienia kolor na czerwony i emitowany jest sygnał dźwiękowy o natężeniu 75db w odległości 1m. Podejmij działania zalecane w Rozdziale 8, aby zapobiec wystąpieniu zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa.

## 7. Funkcje przycisków



Krótkie naciśnięcie (przez 1 sekundę) umożliwia przełączanie między wyświetlaniem wartości temperatury, wilgotności i stężenia CO<sub>2</sub>.



Krótkie naciśnięcie (przez 1 sekundę) umożliwia wyświetlenie aktualnej temperatury.

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, by ustawić jednostkę w jakiej wyświetlana będzie wartość temperatury (Celsjusza lub Fahrenheita)



Krótkie naciśnięcie (przez 1 sekundę) umożliwia wyświetlenie aktualnego stężenia CO<sub>2</sub>.

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, by włączyć lub wyłączyć alarm dźwiękowy.



Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, by przetestować alarm.  
Krótkie naciśnięcie (przez 1 sekundę) umożliwia opóźnienie/wyciszenie  
alarmu na 10 minut



W ciągu 150 sekund od włączenia produktu naciśnij i przytrzymaj oba klawisze jednocześnie przez 3 sekundy. Usłyszysz wiadomość głosową w aktualnie wybranym języku. By wybrać kolejny dostępny język, naciśnij przyciski ponownie przez 3 sekundy.

## 8. Zalecane działania w przypadku aktywacji alarmu czujnika CO<sub>2</sub>

Zachowaj spokój. Otwórz wszystkie drzwi i okna, a także wyłącz wszystkie urządzenia wytwarzające spaliny. Jeśli alarm nadal trwa, opuść budynek. Pozostaw wszystkie drzwi i okna otwarte i nie wchodź ponownie do budynku do czasu wyłączenia się alarmu. Zapewnij pomoc medyczną każdemu, kto może mieć dolegliwości z powodu zatrucia się dwutlenkiem węgla.

## 9. Poziomy dwutlenku węgla i wtyczne

400 PPM	Normalny poziom dla powietrza zewnętrznego.
400 ~ 1000 PPM	Typowy poziom w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Uwaga: Jeśli w zamkniętym pomieszczeniu, w którym przebywają osoby utrzymuje się niski poziom CO <sub>2</sub> , sprawdź czy w pomieszczeniu nie ma nadmiernej wentylacji mogącej powodować straty energii.
>1000 PPM	Maksymalny poziom stężenia CO <sub>2</sub> w zamkniętym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami ASHRAE i OSHA. Uważany za maksymalny poziom komfortu w wielu krajach.
>1200 PPM	Zła jakość powietrza - wymagana wentylacja.
>2000 PPM	Według wielu badań, ten poziom stężenia CO <sub>2</sub> powoduje większą senność, zmęczenie, bóle głowy, problem z koncentracją i zwiększone prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się wirusów układu oddechowego np. przeziębienia itp.
>5000 PPM	Pierwszy próg bezpieczeństwa wg. OSHA i NIOSH. Maksymalne dopuszczalne stężenie podczas 8-godzinnego dnia pracy.

## **10. Utrzymanie w dobrym stanie**

By utrzymać czujnik CO<sub>2</sub> w dobrym stanie zalecamy by raz w miesiącu przeprowadzać ręczny test czujnika poprzez naciśnięcie i przytrzymać przycisku test. Pył i kurz jest główną przyczyną fałszywych alarmów, dlatego zalecamy regularne czyszczenie obudowy czujnika. Użyj odkurzacza, by delikatnie usunąć kurz nagromadzony wzdłuż boków czujnika CO<sub>2</sub>. Czyść urządzenie miękką, delikatnie wilgotną, niestrzępiącą się ścieżeczką. Upewnij się, że pod obudowę nie dostała się wilgoć. Nie należy używać detergentów w sprayu, rozpuszczalników, środków czyszczących na bazie alkoholu ani ściernych środków czyszczących, a jedynie czystą wodę do zwilżenia szmatki.

## **11. Ostrzeżenia**

Niniejsza instrukcja zawiera ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa informacje dotyczące czujnika CO<sub>2</sub>. Przeczytaj uważnie instrukcję i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, by móc się do niej odniesć w przyszłości. Czujnik wyposażony jest w szczelnie zamkniętą, niewymienialną baterię i nie posiada żadnych części podlegających serwisowaniu. Wszelkie próby otwarcia lub naprawienia urządzenia stwarzają ryzyko porażenia prądem lub usterki. Nie usuwaj z czujnika żadnych oznaczeń związanych z bezpieczeństwem, naklejek czy etykiet. Upewnij się, że wszystkie znaki, naklejki i etykiety dotyczące bezpieczeństwa pozostają czytelne. Czujnik nie może być stosowany w fabrykach, magazynach i innych środowiskach przemysłowych, w których może występować wysokie stężenie CO<sub>2</sub> przez długi okres. Jeśli czujnik ma być zamontowany w wąskiej przestrzeni, miejsce to powinno być dobrze wentylowane, zwiększa dwa okna dyfuzyjne powinny znajdować się w pozycji zapewniającej dobrą wentylację. Czujnik powinienny być montowany z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego lub innego promieniowania cieplnego. Czujnik nie powinien być wykorzystywany w środowiskach o dużym zapyleniu utrzymującym się przez długi czas.

## **12. Specyfikacje**

Napięcie robocze	:	DC5V (Zasilacz 5V/1A)
Typ czujnika	:	Niedispersyjny czujnik podczerwieni (NDIR)
Zakres pomiaru stężenia CO <sub>2</sub>	:	400 ~ 5000 PPM
Dokładność pomiaru stężenia CO <sub>2</sub>	:	± 50PPM ± 5%
Wpływ ciśnienia	:	Odczyt + 1.6 % na każdy kPa odchylenia od ciśnienia standardowego
Rozdzielcość pomiaru stężenia CO <sub>2</sub> i czas reakcji	:	1 PPM; T90 < 120 s
Zakres pomiaru temperatury	:	Temperatura otoczenia 10°C ~ 45°C
Warunki przechowywania	:	Wilgotność otoczenia 0 ~ 90% RH (bez kondensacji)
Zakres błędu pomiaru temperatury	:	Temperatura otoczenia -10°C ~ 60°C
	:	Wilgotność otoczenia 0 ~ 95% RH (bez kondensacji)
	:	± 0.5 (C) or 0.9 (F)

Rozdzielcość pomiaru wilgotności i czas reakcji	:	0.1%; T90 < 600 s
Zakres pomiaru wilgotności	:	0.0% ~ 99.9%RH
Dokładność pomiaru wilgotności	:	± 5% RH
Czas pracy na baterii podtrzymującej	:	~12 godzin
Zywotność czujnika	:	10 lat (koniec żywotności produktu: komunikat "End" na wyświetlaczu)
Klasa ochrony IP	:	IP40
Certyfikat	:	EN IEC 63000:2018
Wymiary (w x d x szer)	:	99 mm x 99 mm x 37 mm
Waga produktu	:	Waga netto 291gr

## 13. Serwis i kontakt

W przypadku pytań dotyczących instalacji, użytkowania lub obsługi czujnika odwiedź stronę [www.resideo.com](http://www.resideo.com) i skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć więcej informacji. Uwaga: Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność tego dokumentu, niemniej nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Dane mogą ulec zmianie, podobnie jak przepisy, dlatego zdecydowanie zalecamy uzyskanie kopii najnowszych przepisów, norm i wytycznych. Niniejsza publikacja nie ma stanowić podstawy umowy.

## 14. Symbole



Gdy okres eksploatacji urządzenia dobiegnie końca, należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Urządzenie to zostało sklasyfikowane jako odpad elektroniczny i posiada baterię, dlatego też nie wolno wyrzucać go wraz z odpadami domowymi.



Znak zgodności CE. Ten produkt jest zgodny z odpowiednim prawodawstwem harmonizacyjnym Unii Europejskiej.

## 15. Zastrzeżenie

Niniejszy czujnik CO<sub>2</sub> przeznaczony jest do ostrzegania o potencjalnie niebezpiecznym stężeniu dwutlenku węgla. Nie jest przeznaczony do rozwiązywania problemów z dwutlenkiem węgla ani do lokalizowania konkretnego źródła dwutlenku węgla. Resideo nie poniesie odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek dochodzenia wszczętego w związku z dwutlenkiem węgla lub wezwaniem serwisowym

## **16. 10-LETNIA POLITYKA GWARANCYJNA RESIDEO**

R100C-1, R200C-1, R200S-1, R200H-N1, R200ST-N1, R200C-N1, R200S-N1, R200C-2, R200S-2, R200H-N2, R200ST-N2 R200C-N2, R200S-N2, R200C-3, R200S-3, R200C-N3, R200S-N3, R200C-2-A, R200C-2-A-UK, R200C-2-B, R200C-2-E

### **Beneficjent niniejszej gwarancji**

Niniejsza ograniczona gwarancja udzielana jest przez członka grupy przedsiębiorstwa Resideo Technologies, Inc ("Resideo"), który sprzedaje towary swojemu bezpośredniemu Klientowi ("nabywca"). Niniejsza gwarancja nie jest udzielana przez Resideo Klientowi lub użytkownikowi końcowemu towarów. Resideo oczekuje, że nabywca udzieli swoim Klientom gwarancji porównywalnej z tą, którą Resideo udziela nabywcy na podstawie niniejszego dokumentu. Nie zmienia to ustawowych obowiązków firmy Resideo wobec konsumentów jako producenta produktów. Resideo zastrzega sobie prawo do wprowadzania według własnego uznania zmian w niniejszych Warunkach Gwarancji oraz w przedmiotach, które są nimi objęte. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków Gwarancji dotyczą wyłącznie Produktów sprzedanych po wejściu zmiany w życie.

### **Gwarancja Resideo**

Firma Resideo gwarantuje, że produkty będą wolne od wad materiałowych i wadliwego wykonania oraz będą zgodne z obowiązującymi specyfikacjami przez okres 120 miesięcy od daty produkcji oznaczonej kodem na produkcje. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji jakikolwiek produkt ulegnie uszkodzeniu z przyczyn, które nie zostały wyłączone poniżej, firma Resideo dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy lub odnowiony produkt albo też użna rachunek nabywcy ceną zapłaconą za produkt. Firma Resideo nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez nabywcę w związku z deinstalacją i ponowną instalacją produktu, koszty podróży lub inne koszty.

### **Wyłączenia z gwarancji**

Niniejsza gwarancja jest rozszerzoną gwarancją producenta i w zakresie dopuszczalnym przez prawo zastępuje wszystkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje i warunki, w tym gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Firma Resideo nie będzie miała żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji lub z innych tytułów, jeżeli: i) produkt nie został zainstalowany zgodnie z instrukcją montażu firmy Resideo i obowiązującymi normami montażowymi, nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi firmy Resideo, nie był konserwowany zgodnie z instrukcją konserwacji firmy Resideo lub był przerabiany (łacznie ze zmianą numeru seryjnego), serwisowany lub naprawiany przez osoby inne niż autoryzowany serwis/centrum naprawcze firmy Resideo; ii). Uszkodzenia są spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, takimi jak wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, pożar, powódź, działania natury, lub jakość wody, lub są spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, lub vandalizmem; lub iii) Wada nie jest

wynikiem zastosowania nieodpowiednich materiałów lub wykonania. iv) Niniejsza gwarancja nie obejmuje baterii wymiennej stosowanej w R200C2-A, R200C2-A-UK, R200C2-B & R200C2-E. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów materiałów eksplotacyjnych (takich jak baterie), przeglądów konserwacyjnych i regulacji, takich jak kalibracja Produktu, które mogą być konieczne zgodnie z instrukcjami użytkowania i konserwacji Produktu.

### **Zwroty i naprawy**

Kupujący musi skontaktować się z działem obsługi klienta Resideo w celu uzyskania numeru RMA (Return Merchandise Authorization) przed zwrotem Produktu, który stał się wadliwy w okresie obowiązywania gwarancji z przyczyny nieobjętej niniejszymi warunkami gwarancji. Aby uzyskać numer RMA, nabywca musi dostarczyć następujące informacje: i) Model produktu i numer serjony; ii) Dowód zakupu; oraz iii) Opis usterki. Kupujący powinien przesyłać wadliwy Produkt do Resideo na swój koszt, odpowiednio opakowany, aby zapobiec uszkodzeniu Produktu, wraz z RMA i dowodem zakupu, zgodnie z instrukcjami przedstawiającymi działu obsługi klienta. Firma Resideo skontroluje i przetestuje zwrotny Produkt, aby upewnić się, że jest on rzeczywiście wadliwy. Nabywca powinien dostarczyć firmie Resideo wszelkie dodatkowe informacje, których zażąda w uzasadnionym zakresie w celu potwierdzenia źródła usterki, w tym datę i miejsce instalacji, zastosowanie produktu, sposób działania, dokumentację konserwacyjną i tryb awaryjny. Jeśli firma Resideo uzna, że produkt jest wadliwy, podejmie decyzję o naprawie lub wymianie produktu, lub o użnaniu rachunku nabywcy kwotą odpowiadającą cenie zakupu produktu. Jeśli firma Resideo zdecyduje się na wymianę produktu, poniesie ona koszty wysyłki produktu zastępczego do nabywcy. O ile nie uzgodnione inaczej na piśmie, firma Resideo zniszczy wadliwy produkt. Jeżeli firma Resideo nie wykryje problemu w produkcji, ma prawo obciążać nabywca uzasadnionymi kosztami związanymi z badaniem rzekomej wady. Jeżeli nabywca pokryje z góry koszty wysyłki zwrotnej firmy Resideo, firma Resideo zwroci nabywcy niewadliwy produkt, w przeciwnym razie firma Resideo zniszczy produkt.

### **Naprawy pozagwarancyjne**

Na żądanie nabywcy Resideo przedstawi nabywcy wycenę kosztów naprawy każdego produktu, który nie jest objęty obowiązującym okresem gwarancji, jeżeli Resideo uważa, że produkt nadaje się do naprawy. Jeżeli nabywca zaakceptuje wycenę i przesle produkt do Resideo (proces jak opisano powyżej dla zwrotów pogwarancyjnych), Resideo naprawi produkt zgodnie z wyceną i wróci naprawiony produkt nabywcy. Naprawiony Produkt będzie objęty gwarancją przez 90 dni od daty naprawy.

### **Różnorodne**

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Gwarancji jest zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, to takie postanowienie jest nieważne, ale pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy i są skuteczne.



**resideo**  
[www.resideo.com](http://www.resideo.com)

Security Communications SAS  
1198 Avenue Maurice Donat  
06250 Mougins, France

© 2021 Resideo Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Producentem tego produktu jest firma Resideo Technologies, Inc. i jej oddział.

## 1. Introducere

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat acest detector de dioxid de carbon temperatură - umiditate. Dioxidul de carbon este de asemenea cunoscut ca și CO<sub>2</sub>. Acest produs este proiectat pentru a măsura concentrația de CO<sub>2</sub>, precum și temperatura și umiditatea aerului. Poate fi folosit acasă, la birou, la școală, la cantină etc. Detectorul de CO<sub>2</sub> se va adapta mediului (are calibrare automată). Nu sunt necesare setări. Acest detector de CO<sub>2</sub> alertează utilizatorii folosind mesaje vocale și alarme sonore.

**Pentru a selecta limba mesajelor vocale vă rugăm consultați secțiunea 7 a acestui manual.**

Evități întotdeauna expunerea la concentrații de CO<sub>2</sub> ridicate. Atunci când este folosit în mod corespunzător, acest produs este proiectat să vă avertizeze de niveluri ridicate de CO<sub>2</sub>, astfel încât să puteți lua măsuri pentru a vă îndepărta din mediul acesta.

- Precizia măsurătorii:
  - dioxid de carbon, ± 50ppm ± 5%
  - temperatură, ± 0.5°C sau 0.9°F
  - umiditate, ± 5% RH
- LED indicare stare
- Notificare cu alarmă vocală
- Reglare automată a luminozității afișajului
- Baterie internă reîncărcabilă de rezervă (aprox. 12 ore)

## 2. Explicații (vedeți pagina 2)

Număr	Funcție	Număr	Funcție
1	Ieșire vocală / sirenă	7	Buton de operare SET/AUTO
2	Indicator de stare verde / galben / roșu	8	Buton de operare TEST / HUSH
3	Indicator temperatură	9	Conecțare adaptor
4	Indicator umiditate	10	Comutator baterie de rezervă ON / OFF
5	Indicator CO <sub>2</sub>	11	Se îndepărtează de pe placă de montaj
6	Afișaj	12	Se montează pe placă de montaj

## 3. Unde să instalați dispozitivul ?

Senzorul de CO<sub>2</sub> necesită un proces de adaptare la mediul curent. Pentru a realiza o detectare mai precisă după ce locația detectoarului de CO<sub>2</sub> a fost schimbată, acesta trebuie să continue funcționarea mai mult de 24 de ore pentru a termina calibrarea automată.

Ideal, un dispozitiv ar trebui instalat în fiecare cameră care conține un aparat care arde combustibil și în camera în care oamenii își petrec cea mai mare parte a timpului, cum ar fi camera de zi, dormitorul și

camera de hobby sau de studiu. Detectorul de CO<sub>2</sub> poate fi montat pe perete (la nivelul ochilor) – folosiți intrarea de cablu A (**vedeți pagina 2**) sau așezat pe un dulap sau masă/birou – folosiți intrarea de cablu B (**vedeți pagina 2**).

#### **4. Unde să nu instalați dispozitivul**

Într-un spațiu închis (cum ar fi într-un dulap sau în spatele unei perdele).

Unde acesta poate fi obstrucționat (de exemplu de către mobilier).

Direct deasupra chiuvetăi.

Lângă ușă sau fereastră.

Lângă un ventilator de extracție.

Lângă o gură de aerisire sau alte găuri de ventilație asemănătoare.

Într-un loc în care temperatura poate să scadă sub 10°C sau poate să crească peste 45°C.

Unde senzorul poate fi blocat de praf și murdărie.

Într-un loc ud sau umed.

În imediata vecinătate a unui aparat de gătit.

#### **5. Montare (vedeți pagina 2)**

Detectorul de CO<sub>2</sub> este livrat cu șuruburi și dibluri pentru montarea pe perete. Îndepărtați detectorul de CO<sub>2</sub> de pe placă de montaj, rotiți (11) cu aproximativ 15° în sens invers acelor de ceasornic. Folosiți placă de montare ca să marcați găurile. După găurile, așezați diblurile în găuri după care însurubați placă de montare cu șuruburile. Porniți bateria de rezervă (10), încărcată complet aceasta asigură aproximativ 12 ore de folosire fără conexiune la adaptor. Conectați adaptorul la detectorul de CO<sub>2</sub> (9) și la o priză de alimentare. Așezați detectorul CO<sub>2</sub> pe placă de montaj după care rotiți (12) cu aproximativ 15° în sensul acelor de ceasornic.

## 6. Indicator de stare - Verde / Galben / Roșu



Indicatorul de stare devine verde atunci când concentrația de CO<sub>2</sub> este ≤1000PPM.

Indicatorul de stare devine galben atunci când concentrația de CO<sub>2</sub> este de 1000 PPM ~ 1500 PPM.

Indicatorul de stare devine roșu și o alarmă de 75db@1m este emisă atunci când concentrația de CO<sub>2</sub> este ≥1500.

Luati măsurile care sunt recomandare în Secțiunea 8 ca să preveniți riscurile pentru sănătatea și siguranța dumneavoastră.

## 7. Explicație butoane de operare



Apăsați scurt timp de 1 secundă ca să comutați între afișare temperă, umiditate și CO<sub>2</sub>.



Apăsați scurt timp de 1 secundă pentru ca temperatura să fie afișată după care apăsați lung timp de 3 secunde pentru a seta grade Celsius sau Farenheit.



Apăsați scurt timp de 1 secundă pentru ca valoarea CO<sub>2</sub> să fie afișată după care apăsați lung timp de 3 secunde pentru a seta alarmă sonoră ON/OFF.



Apăsați lung timp de 3 secunde pentru testare alarmă.  
Apăsați scurt timp de 1 secundă ca să întârziți/să opriți alarma timp de 10 minute.



În 150 de secunde de la pornirea produsului, apăsați în același timp și mențineți apăsată timp de 3 secunde ambele butoane. Veți auzi un mesaj vocal în limba curentă selectată. Apăsați încă o dată timp de 3 secunde și selecția trece la limba disponibilă următoare.

## 8. Acțiunile recomandate atunci când a fost activată avertizarea detectorului de CO<sub>2</sub>

Rămâneți calm.

Deschideți toate ușile și ferestrele apoi opriți toate aparatele cu combustie.

În cazul în care detectorul CO<sub>2</sub> continuă să sună alarmă, părăsiți casa.

Lăsați deschise toate ușile și ferestrele și nu intrați până când alarmă nu s-a oprit.

Solicitați asistență medicală pentru cei afectați de efectele dioxidului de carbon.

## 9. Niveluri dioxid de carbon și îndrumări

400 PPM	Nivel normal în aerul din exterior
400 ~ 1000 PPM	Nivel tipic în interiorul cu o bună ventilație. NOTĂ: În cazul în care nivelurile de CO <sub>2</sub> sunt scăzute când clădirea este etanșă și ocupată, verificați supra-ventilarea (prea mult aer proaspăt = energie risipită).
>1000 PPM	Nivelul maxim recomandat de ASHRAE și OSHA într-o cameră închisă. Este considerat în multe țări nivel de confort maxim.
>1200 PPM	Aer de calitate slabă - este necesară ventilație.
>2000 PPM	Potrivit multor studii, acest nivel de CO <sub>2</sub> produce o creștere însemnată a somnolenței, oboselii, durerilor de cap, niveluri de concentrare mai scăzute și probabilitate crescută de răspândire a virusurilor respiratorii, de ex. Răcelile, COVID 19 etc.
>5000 PPM	Primul prag de siguranță stabilit de OSHA și NIOSH. Concentrația maximă admisă pe o perioadă de lucru de 8 ore.

## 10. Întreținere

Vă recomandăm să testați manual detectorul de CO<sub>2</sub> o dată pe lună, prin apăsarea și ținerea apăsată a butonului de test. Praful este o cauză majoră a alarmelor false. Prin urmare, curățați detectorul de CO<sub>2</sub> o dată pe lună. Folosiți un aspirator ca să îndepărtați ușor praful adunat de-a lungul părților laterale ale detectorului de CO<sub>2</sub>. Curățați dispozitivul doar cu o cărpă moale, ușor umediză și fără scame, și vă

asigurați că în carcasă nu pătrunde umezeală. Nu folosiți spray-uri, solvenți, agenți de curățare pe bază d'alcool sau abrazivi.

## 11. Avertizări

Acest manual conține informații de siguranță importante despre detectorul de CO<sub>2</sub>. Citiți manualul cu atenție și păstrați-l într-un loc sigur pentru referințe ulterioare. Detectorul conține o baterie capsulată, care nu poate fi schimbată și nu conține piese reparabile în interior. Orice încercare de deschidere sau reparare creează risc de defecțiune sau de electrocutare. Nu îndepărtați de pe detector semnele de siguranță, autocolante sau etichete. Păstrați într-o stare lizibilă toate semnele, autocolantele și etichetele de siguranță. Acest detector nu poate fi folosit în fabrici, depozite și alte medii industriale unde poate exista o concentrație mare de CO<sub>2</sub> pentru o perioadă îndelungată. În cazul în care detectorul urmează să fie plasat într-un spațiu îngust, spațiul trebuie să fie bine ventilat, în special cele două ferestre de difuzie trebuie să fie într-o poziție bine ventilată. Detectorul trebuie să fie departe de surse de căldură și de lumina directă a soarelui sau alte radiații termice. Acest detector nu trebuie folosit pentru o perioadă lungă de timp în medii cu praf dens.

## 12. Specificații

Tensiune de funcționare	:	DC 5V (Adaptor alimentare 5V/1A)
Tip senzor	:	Senzor infraroșu nedispersiv (NDIR).
Interval măsurare CO <sub>2</sub>	:	400 ~ 5000 PPM
Interval de eroare măsurare CO <sub>2</sub>	:	± 50PPM ± 5%
Dependență de presiune	:	+ 1,6 % pentru fiecare kPa abatere de la presiunea normală
Rezoluție măsură CO <sub>2</sub> și timp de răspuns	:	1 PPM; T90 < 120 s
Interval de temperatură:	:	Temperatură de funcționare 10°C ~ 45°C
	:	Umiditate de funcționare 0 ~ 90% RH (fără condensare)
Mediu depozitare	:	Temperatură depozitare -10°C ~ 60°C
	:	Umiditate depozitare 0 ~ 95% RH (fără condensare)
Interval de eroare măsurare temperatură	:	± 0,5 (C) sau 0,9 (F)
Rezoluție/timp de răspuns măsurare temperatură	:	0,1°C /°F; T90 < 120 s
Rezoluție și timp de răspuns măsură umiditate	:	0,1%; T90 < 600 s

Interval măsurare umiditate	:	0,0% ~ 99,9%RH
Interval de eroare măsurare umiditate	:	± 5% RH
Durată funcționare baterie de rezervă	:	~12 Ore
Durată de viață senzor	:	10 ani (Sfârșit durată de viață produs: afișajul arată „End”)
Clasa protecție electrică IP	:	IP40
Standard de protecție a mediului	:	EN IEC 63000:2018
Dimensiuni de gabarit	:	99 mm x 99 mm x 37 mm
Greutate produs	:	Greutate netă 291gr

### 13. Service și Contact

Pentru întrebări despre instalare, folosire sau funcționarea acestui produs, vă rugăm să vizitați [www.resideo.com](http://www.resideo.com) și folosiți motorul de căutare ca să găsiți mai multe informații. Vă rugăm să rețineți: Deși au fost depuse toate eforturile ca să se asigure acuratețea acestei publicații, nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni nu poate fi acceptată. Datele se pot modifica, la fel și legislația și vă este recomandat să obțineți copii ale celor mai recente reglementări, standarde și ghiduri. Aceasta publicație nu este destinată să formeze baza unui contract.

### 14. Simboluri



Când unitatea a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, aruncați-o conform cu regulile locale. Este clasificată ca deșeu electronic și conține o baterie, deci, trebuie aruncată separat de deșeurile menajere.



Sigla de conformitate CE. Acest produs este conform cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene.

### 15. Notă

Acest detector CO<sub>2</sub> este proiectat pentru a vă alerta cu privire la o acumulare potențial periculoasă de dioxid de carbon. Acesta nu este proiectat pentru a rezolva o problemă cu dioxidul de carbon și nici pentru a localiza o sursă specifică de dioxid de carbon. Resideo nu este obligată să plătească pentru nicio investigație sau apel de service în legătură cu dioxidul de carbon.

## **16. POLITICA DE GARANTIE DE 10 ANI A RESIDEO**

R100C-1, R200C-1, R200S-1, R200H-N1, R200ST-N1, R200C-N1, R200S-N1, R200C-2, R200S-2, R200H-N2, R200ST-N2, R200C-N2, R200S-N2, R200C-3, R200S-3, R200C-N3, R200S-N3, R200C2-A, R200C2-A-UK, R200C2-B, R200C2-E

### **Beneficiarul prezentei garantii**

Această garanție limitată este oferită de către membrul grupului de companii Resideo Technologies, Inc. ("Resideo") care vinde bunurile clientului său direct ("Cumpărător"). Această garanție nu este extinsă de către Resideo către clientul sau utilizatorul final al bunurilor. Resideo se așteaptă ca Cumpărătorul să ofere clienților săi o garanție comparabilă cu cea pe care Resideo o oferă Cumpărătorului prin prezența. Acest lucru nu modifică obligațiile legale ale Resideo față de consumator în calitate de producător al produselor. Resideo își păstrează dreptul, la discreția sa, de a modifica acești Termeni de garanție și articolele acoperite de acesta. Orice modificare a acestor Termeni de garanție se va aplica exclusiv Produselor vândute după intrarea în vigoare a modificării.

### **Garanția Resideo**

Pentru o perioadă de 120 de luni de la data de producție înscrisă pe produs, Resideo garantează că produsele nu vor avea defekte de materiale și manopera și vor respecta standardele relevante. În cazul în care orice Produs devine defect în timpul perioadei de garanție corespunzătoare pentru o cauză care nu este enumerată mai jos, Resideo va repara sau va înlocui gratuit Produsul cu un produs nou sau reconditionat, la discreția sa, sau va credita în contul Cumpărătorului prețul plătit pentru Produs. Resideo nu va fi răspunzător pentru taxele asociate cu dezinstalarea și reinstalarea Produsului, deplasarea sau orice alte costuri suportate de Cumpărător.

### **Excluderi din garanție**

Această garanție este o garanție extinsă a producătorului și, în măsură în care este permisă de lege, înlocuiește toate celelalte garanții și condiții expuse sau implicite, inclusiv cele de văndabilitate sau de adecvare la un anumit scop. Resideo nu va avea nicio obligație în temeiul acestei garanții sau în alt mod dacă: i) produsul nu este instalat în conformitate cu instrucțiunile de instalare ale Resideo și cu standardele de instalare aplicabile, nu este utilizat în scopul prevăzut și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale Resideo, nu este întreținut în conformitate cu instrucțiunile de îngrijire și întreținere ale Resideo sau este modificat (inclusiv modificarea oricărui număr de serie), întreținut sau reparat de către o altă persoană decât Resideo/Centrul de service/repaiarător autorizat Resideo); ii). Deteriorarea este cauzată de evenimente exterioare, cum ar fi fulger, supratensiuni, incendi, inundații, acte ale naturii sau de natură sau calitatea apei, sau este cauzată de o utilizare necorespunzătoare sau de vandalism, sau, iii). un defect nu este rezultatul unor materiale sau al unei manopere de calitate inferioară. iv). Această garanție nu acoperă bateria intereschimbabilă utilizată în R200C2-A, R200C2-A-UK, R200C2-B & R200C2-E.

Această garanție exclude costul bunurilor consumabile (cum ar fi bateriile), verificările de întreținere și ajustările, cum ar fi calibrarea produsului, care pot fi necesare în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și întreținere a produsului.

### **Retururile și reparările**

Cumpărătorul trebuie să contacteze serviciul clienti Resideo pentru a obține un număr de autorizație de returnare a mărfii (RMA) înainte de a returna orice Produs care devine defect în timpul termenului de garanție aplicabil pentru o cauză care nu este acoperită de acești Termeni de garanție. Pentru a obține un număr RMA, cumpărătorul trebuie să furnizeze următoarele informații: i) Modelul și numărul de serie al produsului; ii) Dovada achiziției; și iii) Descrierea defectuului. Cumpărătorul trebuie să expedieze Produsul defect la Resideo pe cheltuiala sa, învelit corespunzător pentru a preveni deteriorarea Produsului, împreună cu RMA și dovada de cumpărare, în conformitate cu instrucțiunile reprezentantului serviciului de asistență clienti. Resideo va inspecta și va testa Produsul returnat pentru a se asigura că acesta este de fapt defect. Cumpărătorul trebuie să furnizeze Resideo orice informații suplimentare solicitate în mod rezonabil pentru a justifica sursa defectului, inclusiv data și locul de instalare, aplicația Produsului, metoda de funcționare, înregistrările de întreținere și modul de defectuie. În cazul în care Resideo consideră că Produsul este defect, Resideo va alege dacă să repare sau să înlocuască Produsul, sau dacă să crediteze contul Cumpărătorului pentru prețul de achiziție al Produsului. În cazul în care Resideo alege să înlocuască Produsul, Resideo va suporta costul trimiterii Produsului de înlocuire către Cumpărător. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, Resideo va distrugе orice Produs defect. În cazul în care Resideo nu descoperă o problemă la Produs, Resideo are dreptul de a percepe de la Cumpărător costurile rezonabile asociate cu examinarea presupusului defect. În cazul în care Cumpărătorul plătește în avans cheltuielile de transport de returnare ale Resideo, Resideo va returna Cumpărătorului Produsul care nu prezintă defecte; în caz contrar, Resideo va distrugé Produsul.

### **Din Reparării în afara garanției**

La cererea Cumpărătorului, Resideo va furniza Cumpărător-ului o ofertă pentru cheltuielile de reparare a oricărui Produs care nu este acoperit de termenul de garanție aplicabil, dacă Resideo consideră că Produsul poate fi reparat. În cazul în care Cumpărătorul acceptă oferta și trimité Produsul la Resideo (procesul descris mai sus pentru returnările în garanție), Resideo va repara Produsul în conformitate cu oferta și va returna Produsul reparat Cumpărătorului. Produsul reparat va fi garantat timp de 90 de zile de la data reparării.

### **Diverse**

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni de garanție este interzisă de legislația aplicabilă, acea prevedere va fi nulă și nevalabilă, dar celelalte prevederi vor continua să fie în vigoare și să producă efecte depline.



**resideo**  
[www.resideo.com](http://www.resideo.com)

Security Communications SAS  
1198 Avenue Maurice Donat  
06250 Mougins, France

© 2021 Resideo Technologies, Inc. Toate drepturile rezervate.  
Acest produs este fabricat de Resideo Technologies, Inc. și de filiala sa.

## 1. Знайомство з пристроям

Дякуємо за придбання цього Сигналізатора рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості. Вуглекислий газ також відомий як CO<sub>2</sub>. Цей виріб призначений для вимірювання концентрації CO<sub>2</sub> газу, а також температури та вологості повітря. Використовується вдома, в офісі, школі, ідалні тощо. Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості адаптується до навколошнього середовища (він має автоматичне калібрування). Жодних налаштувань робити не потрібно. Цей Сигналізатора рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості попереджає користувачів з допомогою голосових повідомлень та звукових сигналів.

**Щоб вибрати мову голосових повідомень, дивіться розділ 7 цього посібника.**

Завжди уникайте впливу високої концентрації CO<sub>2</sub>. Цей пристрій, за умови використання належним чином, попереджає вас про підвищений рівень CO<sub>2</sub>, щоб ви могли вчасно покинути таке середовище.

- Точно вимірює такі показники:
  - діоксид вуглецю (вуглекислий газ), ± 50 ppm ± 5%
  - температуру, ± 0,5°C чи 0,9°F
  - відносну вологість, ± 5%
- Світлодіодна індикація стану
- Голосове сповіщення про тривогу
- Автоматичне регулювання яскравості дисплея
- Будована резервна акумуляторна батарея (автономність робота приблизно 12 годин)

## 2. Пояснення (див. сторінку 2)

Номер	Функція	Номер	Функція
1	Вихід голосового сигналу / сирени	7	Кнопка керування SET/AUTO
2	Індикатор стану зелений / жовтий / червоний	8	Кнопка керування TEST / HUSH
3	Індикатор температури	9	Роз'єм адаптера живлення
4	Індикатор вологості	10	Увімкнення резервного акумулятора ON / OFF
5	Індикатор CO <sub>2</sub>	11	Зняття з монтажної пластини
6	Дисплей	12	Прикріплення до монтажної пластини

### **3. Де встановлювати пристрій?**

Сенсору CO<sub>2</sub> потрібен процес, що адаптує його до поточного середовища. Щоб досягти більш точного ефекту виявлення вуглецю, після зміни розташування Сигналізатора рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури та вологості він повинен продовжувати працювати більше 24 годин, щоб завершити автоматичне калібрування.

В ідеалі пристрій має бути встановлений у кожній кімнаті, де є паливний пристрій, а також у кімнаті, де мешканці проводять більшу частину свого часу, наприклад у вітальні, спальні та кабінеті.

Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості можна закріпити на стіні (на рівні очей) – використовуйте кабельний вхід A (див. сторінку 2), чи розмістити на шафі чи столі – використовуйте кабельний вхід B (див. сторінку 2).

### **4. Куди не можна встановлювати пристрій**

У закритому просторі (наприклад, у шафі чи за шторою).

Де він може бути закритий (наприклад, меблями).

Прямо над раковиною.

Біля дверей або вікна.

Поруч з вітажним вентилятором.

Поруч з вентиляційним отвором або іншими подібними вентиляційними отворами.

У зоні, де температура може опускатися нижче 10°C чи перевищувати 45°C.

Де бруд і пил можуть заблокувати сенсор.

У сирому чи вологому місці.

У безпосередній близькості від Кухонних приладів.

### **5. Монтаж (див. сторінку 2)**

Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості поставляється з гвинтами та дюбелеми для кріплення на стіні. Зніміть Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості з монтажної пластини, поверніть (11) проти годинникової стрілки приблизно на 15°.

Використовуйте монтажну пластину для розмітки отворів. Після свердління вставте дюбелі в отвори, а потім закрутіть монтажну пластину шурупами. Увімкніть резервну батарею (10), повністю заряджену – це приблизно 12 годин роботи без підключення адаптера. Підключіть адаптер до Сигналізатора рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості (9) і розетки. Помістіть Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості на монтажну пластину та поверніть (12) приблизно на 15° за годинникову стрілкою.

## 6. Індикатор стану – зелений / жовтий / червоний



Коли концентрація CO<sub>2</sub> становить ≤1000 ppm, індикатор стану стає зеленим.

Коли концентрація CO<sub>2</sub> становить 1000 ppm ~ 1500 ppm, індикатор стану стає жовтим.

Коли концентрація CO<sub>2</sub> становить ≥1500 ppm, індикатор стану стає червоним та лунає сигнал тривоги 75 дБ на 1м.

Виконуйте дії, рекомендовані в розділі 8, щоб запобігти ризику для вашого здоров'я та безпеки.

## 7. Опис кнопок керування



Натисніть і утримуйте впродовж 1 секунди, щоб перемикатися між відображенням температури, вологості та CO<sub>2</sub>.



Натисніть і утримуйте впродовж 1 секунди для відображення температури, а потім утримуйте протягом 3 секунд, щоб встановити градуси за шкалою Цельсія чи Фаренгейта.



Натисніть і утримуйте впродовж 1 секунди для перемикання відображення CO<sub>2</sub>, а потім утримуйте 3 секунди, щоб увімкнути/вимкнути звуковий сигнал тривоги.



Натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд, щоб перевірити сигнал тривоги. Натисніть і утримуйте протягом 1 секунди, щоб відклсти/вимкнути сигнал тривоги на 10 хвилин.



Впродовж 150 секунд після увімкнення пристрою натисніть і утримуйте обидві кнопки одночасно протягом 3 секунд. Ви почуєте голосове повідомлення вибраною мовою. Натисніть ще раз протягом 3 секунд, і вибір переміститься до наступної доступної мови.

8. Рекомендовані дії, коли спрацювало попередження Сигналізатора рівня вуглексилого газу ( $\text{CO}_2$ ), температури, вологості

Зберігайте спокій.

Відкрийте всі двері та вікна, вимкніть усі прилади запалювання.

Якщо Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості продовжує подавати сигнал тривоги, евакуйтесь з вашої оселі.

Залиште всі двері та вікна відкритими і не входьте до них пір, поки не вимкнеться сигнал тривоги. Зверніться за медичною допомогою для тих, хто може страждати від впливу вуглекислого газу.

#### 9. Рівні вмісту вуглекслого газу та рекомендації

400 ppm	Нормальний рівень Повітря зовні.
400 ~ 1000 ppm	Типовий рівень у приміщенні з хорошою вентиляцією.
	<b>ПРИМІТКА:</b> Якщо рівень CO <sub>2</sub> низький, коли будівля герметична та заселена, перевірай наявність надмірної вентиляції (занадто багато свіжого повітря = витрачання енергії).
>1000 ppm	Рекомендованій ASHRAE та OSHA максимальний рівень у закритому приміщенні. Вважається максимальним рівнем комфорту в багатьох країнах.
>1200 ppm	Погана якість повітря - вимагає вентиляції.
>2000 ppm	Згідно з багатьма дослідженнями, цей рівень CO <sub>2</sub> викликає значне підвищення сонливості, втоми, головного болю, зниження рівня концентрації та підвищення ймовірності поширення респіраторних вірусів.
>5000 ppm	Перший поріг безпеки OSHA та NIOSH. Максимально дозволена концентрація впродовж 8 годин роботи.

## 10. Технічне обслуговування

Ми рекомендуємо вручну тестиувати Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості один раз на місяць, натиснувши й утримуючи кнопку тестування. Після основною причиною помилкового спрацювання сигналу тривоги. Тому очищайте Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості один раз на місяць. Використовуйте пілосос, щоб

обережно видалити пил, що накопичився з боків детектору CO<sub>2</sub>. Чистість пристрій лише м'якою, злегка вологото тканиною без ворсу, стежачі за тим, щоб всередину корпусу не потрапила волога. Не використовуйте спреї, розчинники, спиртові очищувальні засоби чи абразивні миючі засоби.

## 11. Застереження

У цьому посібнику міститься важлива інформація про безпеку щодо використання Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості. Уважно прочитайте посібник і зберігайте його в надійному місці для подальшого використання. Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості містить вбудований герметичний акумулятор, який не можна замінити, і всередині нього немає деталей, які можна обслуговувати. Будь-які спроби відкрити чи відремонтувати його створюють ризик ураження електричним струмом чи несправності. Не знімайте з детектора знаки безпеки, наклейки чи етикетки. Зберігайте всі знаки безпеки, наклейки та етикетки в розбрільованому стані. Цей Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості не можна використовувати на фабриках, складах та в інших промислових середовищах, де може бути висока концентрація CO<sub>2</sub> впродовж тривалого часу. Якщо Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості має бути розміщений у вузькому просторі, простір має бути добре провітрюваним, особливо два дифузійних вікна мають бути в добре провітрюваному положенні. Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості повинен знаходитися підалі від джерела тепла та уникати прямих сонячних променів та іншого теплового випромінювання. Цей Сигналізатор рівня вуглекислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості не слід використовувати в середовищі з високою щільністю пилу впродовж тривалого часу.

## 12. Характеристики

Робоча напруга	:	DC 5V (адаптер живлення 5V/1A)
Тип сенсора	:	Недисперсійний інфрачервоний (NDIR) датчик
Діапазон вимірювання CO <sub>2</sub>	:	400 ~ 5000 ppm
Діапазон похибки вимірювання CO <sub>2</sub>	:	± 50 ppm ± 5%
Залежність від тиску	:	+ 1,6 % показання на кПа відхилення від нормального тиску
Роздільна здатність вимірювання CO <sub>2</sub> та час відгуку	:	1 ppm; T90 < 120 с
Температурний діапазон	:	Робоча температура 10°C ~ 45°C Робоча вологість 0 ~ 90% відносної вологості (без конденсату)
Умови зберігання	:	Температура зберігання -10°C ~ 60°C

Діапазон похибки вимірювання температури	:	Вологість зберігання 0 ~ 95% відносної вологості (без конденсату) ± 0.5 (C) або 0.9 (F)
Роздільна здатність вимірювання температури/час відгуку	:	0.1°C /°F; T90 < 120 с
Роздільна здатність вимірювання вологості та час відгуку	:	0.1%; T90 < 600 с
Діапазон вимірювання вологості	:	0.0% ~ 99.9% відносної вологості
Діапазон похибки вимірювання вологості	:	± 5% відносної вологості
Час роботи від резервного акумулятора	:	~12 годин
Термін служби сенсора	:	10 років (Закінчення терміну служби виробу: на дисплей відображається «End»)
Клас захищеності IP	:	IP40
Стандарт охорони навколошнього середовища	:	EN IEC 63000:2018
Габаритні розміри	:	99 мм x 99 мм x 37 мм
Вага виробу	:	Маса нетто 291 гр

### 13. Обслуговування і зворотний зв'язок

Щодо питань встановлення, використання чи експлуатації цього пристрою, відвідайте сайт [www.resideo.com](http://www.resideo.com) та скористайтесь пошуковою системою, щоб знайти додаткову інформацію. Будь ласка, зверніть увагу: хоча було докладено всіх зусиль, щоб забезпечити точність цієї інструкції, ми не несемо відповідальності за помилки чи упущення. дані та законодавство можуть змінюватись, ми наполегливо рекомендуємо вам отримати копії останніх виданих нормативних актів, стандартів та інструкцій. Ця інструкція не є основою договору.

## **14. Умовні позначки**



Після закінчення терміну експлуатації пристрою, утилізуйте його відповідно до місцевих правил. Він класифікується як електронні відходи і містить батарею, тому його необхідно утилізувати окремо від побутових відходів.



Логотип відповідності СЕ. Цей продукт відповідає чинному законодавству Європейського Союзу про гармонізацію.

## **15. Відмова від відповідальності**

Цей Сигналізатор рівня вуглевислого газу (CO<sub>2</sub>), температури, вологості призначений для попередження про потенційно небезпечне скупчення вуглевислого газу. Він не призначений для вирішення проблеми з двоокисом вуглецю чи для визначення місця розташування конкретного джерела вуглевислого газу. Resideo не несе відповідальність за будь-яке тестування чи виклик сервісної служби для виявлення вуглевислого газу, здійснене чи організоване у відповідь на сигнал тривоги.

## **16. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ RESIDEO СТРОКОМ НА 10 РОКІВ**

R100C-1, R200C-1, R200S-1, R200H-N1, R200ST-N1, R200C-N1, R200S-N1, R200C-2, R200S-2, R200H-N2, R200ST-N2 R200C-N2, R200S-N2, R200C-3, R200S-3, R200C-N3, R200S-N3, R200C2-A, R200C2-A-UK, R200C2-B, R200C2-E

### **Бенефіціар цієї Гарантії**

Ця обмежена певним терміном гарантія надається прямому клієнту ("Покупцю") представником Групи компаній "Resideo Technologies" ("Resideo"), який продає продукцію. Resideo не надає цю гарантію клієнту чи кінцевому користувачу продукції. Resideo очікує, що Покупець надаватиме клієнту гарантію, що відповідатиме цій гарантії від Resideo Покупцеві. Як виробник продукції, Resideo може мати клієнтів, що не суперечить правовим зобов'язанням Resideo зберігає за собою право на розсуд зміновати умови цієї Гарантії, а також продукцію, на яку поширюються умови цієї Гарантії. Будь-які зміни, внесені до цієї Гарантії, поширюються лише на та Продукцію, яка продана після дати внесення таких змін.

### **Гарантійні зобов'язання Resideo**

Resideo гарантує належне виготовлення Продукції виключно з якісних матеріалів у відповідності з необхідними специфікаціями на термін 120 місяців від дати виготовлення, зазначеного на Продукції. У разі виявлення несправності Продукції протягом гарантійного терміну з причин, що не виключені далі, Resideo бере на себе зобов'язання, на свій розсуд, забезпечити ремонт або безкоштовно замінити на нову чи відремонтовану продукцію або перерахувати кошти за Продукцію на рахунок Покупця. Resideo не братиме на себе відповідальність за витрати Покупця на демонтаж чи повторне встановлення Продукції, транспортування чи будь-які інші витрати.

### **Винятки у гарантійних зобов'язаннях**

Ця гарантія є розширеною гарантією виробника і в межах, дозволених законом, замінює всі інші гарантії та умови, прямо виражені чи непрямі, включаючи гарантії задовільної якості або придатності для певної мети. Resideo не несе жодних зобов'язань за цією гарантією чи іншими чином, якщо: i) продукція встановлена не відповідо до інструкцій Resideo з встановлення та відповідних стандартів встановлення, ii) не використовується безпосередньо за призначенням, використовується у відповідності з інструкціями Resideo для користувача чибо не обслуговується відповідно до інструкцій Resideo з додатку та технічного обслуговування або у разі, якщо Продукцію переробили (включаючи зміну будь-якого серійного номера), обслуговували або ремонтували особи, які не є авторизованими представниками Resideo або сервісного/ремонтного центру Resideo, iii) Помаранчеві спричинені зовнішніми чинниками, зокрема близькавкою, стрібками напроти, пожежею, повенями, стихійним лихом тощо, або якістю води, або в результаті неправильного використання або навмисного пускання, чи iv) Недоліки не спричинені неїкісними матеріалами чи ненадійним виготовленням. iv)

Ця гарантія не поширюється на змінні акумулятори, що використовуються в R200C2-A та R200C2-A-UK. Ця гарантія не покриває витрати на заміну витратних елементів (наприклад, акумулятори), перевірку при технічному обслуговуванні та налаштування, наприклад калібрування Продукції, що може знадобитися відповідно до інструкцій з використання та обслуговування Продукції.

### **Повернення і ремонт**

Після цієї повернення будь-яку Продукцію, яка стала несправною протягом відповідного гарантійного терміну з причини, яка не виключена умовами цієї Гарантії, Покупець повинен звязатися зі службою підтримки клієнтів Resideo, щоб отримати номер дозволу на повернення товару (RMA). Щоб отримати номер RMA, Покупець повинен надати: i) номер моделі та серійний номер продукції, ii) підтвердження покупки, iii) опис несправності. Відповідно до інструкцій представника служби підтримки клієнтів Resideo Покупець зобов'язаний надіслати в Resideo несправну Продукцію разом з номером RMA та підтвердженням покупки (за власний кошт), запакувавши Продукцію належним чином, щоб запобігти пошкодженню. Resideo в свою чергу проведе перевірку повернутого Продукції, щоб переконатися у несправності. На зapis Resideo Покупець повинен надати та додаткову інформацію, яку Resideo може обґрунтувати вимагати для перевірки причини несправності, включаючи дату та місце встановлення, застосування Продукції, способ роботи, записи технічного обслуговування та характер пошкодження. Якщо Resideo визначить, що Продукція несправна, Resideo вирішить, чи відремонтувати чи замінити Продукцію, чи перерахувати суму вартості Продукції на рахунок Покупця. Якщо Resideo вирішить замінити Продукцію, Resideo надішле товар заміну Покупцю за рахунок Resideo. Якщо інше не згадано в письмовій формі, Resideo знищити будь-яку Продукцію, яку визначить як несправну. Якщо Resideo не визнає Продукцію несправною, Resideo залишає за собою право стягнути з Покупця обговорювані витрати на визначення передбачуваного дефекту. Якщо Покупець сплачує Resideo авансові платежі за витрати на повернення Продукції, Resideo поверне недедективну Продукцію Покупцеві, інакше Resideo знищить Продукцію.

### **Післягарантійний ремонт**

На зapis Покупця Resideo надається Покупцю пропозицію вартості витрат на ремонт будь-якої Продукції за межами відповідного гарантійного періоду, якщо Resideo вважає, що така Продукція підлягає ремонту. Якщо Покупець приймає пропозицію та надсилає Продукцію до Resideo (дотримуючись таких же вимог, що й для повернення під час гарантії), Resideo відремонтує Продукцію відповідно до пропозиції вартості та поверне відремонтовану Продукцію Покупцеві. На відремонтовану Продукцію надається гарантія протягом 90 днів з дати ремонту.

### **Інші умови**

Якщо будь-яка частина умов цієї Гарантії заборонена чинним законодавством, відповідна частина буде недійсною, але решта умов гарантії зберігають свою юридичну силу.



**resideo**  
[www.resideo.com](http://www.resideo.com)

Security Communications SAS  
1198 Avenue Maurice Donat  
06250 Mougins, France

© 2021 Resideo Technologies, Inc. Усі права захищені.  
Цей продукт виробляється компанією Resideo Technologies, Inc. та її філією